

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 02-01
Nº reg. : 000001
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GERMAN PÁEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Vargas C/C Av. Andrés Bello
Nº cívico : 106-104
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Germán Páez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Vargas presenta dos puertas metálicas y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado y por la Av. Andrés Bello la fachada tiene una puerta metálica y dos pequeñas ventanas, la techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando a la fachada con un alero compuesto con entablado y canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cms. de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas en aproximadamente la mitad del área del inmueble, el resto está techado con láminas metálicas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso hacia la parte del local de cemento pulido, en la parte posterior se conservan mosaicos.	X		
Cerramientos	Puertas y rejas metálicas, ventana con postigos de madera y rejas metálicas, ventanas de vidrio basculantes.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de Caucho.	X		
Elementos Decorativos	Molduras sencillas enmarcando puertas y ventanas.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfillgoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7.00 m. Fondo: 21.00 m. Area: 147.00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3172/3173
 Número de negativo : 9,10/6
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 02-01
Nº reg. : 000002
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN ROSARIO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Briceño Méndez entre
Av. Cedeño y c/Vargas.
Nº cívico : 104-53
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Rosario
Uso actual : Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (Mapa de Branger) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 40 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de dos plantas de arquitectura moderna, su esquema funcional responde a las tendencias actuales de distribución de espacios, sala, comedor, siete habitaciones, cocina, seis baños y lavadero.


Descripción formal:

La fachada presenta un juego volumétrico enfatizando el acceso con un elemento curvo. La puerta es de madera y las ventanas son metálicas basculantes con rejas metálicas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructura de concreto armado y paredes de bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de tabelones, impermeabilizado.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Carramientos	Ventanas de vidrio y rejas metálicas. Puerta de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal, arena. Pintura de Caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos en fachadas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10.00 m. Fondo: 43.00 m. Area: 430.00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 11
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 07/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la Ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 03-01
Nº reg. : 000003
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CALLES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Mendez entre Calle Vargas y Av. Cedeño.
Nº cívico	: 104-68
Propietario original	: Desconocido.
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Aixa Calles
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (Mapa de Branger) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cuál se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina y dos baños, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas, una de madera y otra metálica, 2 ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de espesor aproximado de 60cm y en algunas áreas bloques de arcilla.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y teja criolla.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras sencillas enmarcando puertas y ventanas. Cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9.00 m. Fondo: 39.00 m. Area: 351.00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringsida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 02/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la Ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 04-01
Nº reg. : 000004
Nº IPC:

Denominación Oficial: CONSORCIO CORSO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Vargas c/c Av. Anzoátegui
Nº cívico : 104-02/104-10
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Consorcio Corso
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tiene características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (Mapa de Branger) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, tres salones, nueve habitaciones, cocina, tres baños y lavadero, también posee un traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Vargas presenta dos puertas de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas metálicas y por la Av. Anzoátegui la fachada en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de Adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y teja criolla.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera y rejas metálicas. Ventanas de vidrio basculante.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho		x	
Elementos Decorativos	Cornisa y zócalo en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 15.00 m. Fondo: 29.00 m. Area: 435.00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 7,8
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la Ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 07-01
Nº reg. : 000005
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA VIGAS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoategui entre Calle Vargas y Rondón
Nº cívico : 103-65
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Oswaldo Vigas
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (Mapa de Branger) la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado. El 4 de Agosto de 1928 nació en esta casa el insigne pintor Oswaldo Vigas.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. 3 habitaciones, baño, cocina y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de postigos de madera con poyo y reja de hierro forjado. A la derecha de la ventana hay una santamaría metálica de reciente construcción. En la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techos de Caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido		x	
Cerramientos	Puerta metálica, ventana con postigos de madera y rejas metálicas. Santamaria metálica	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras rectas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Se recomienda adquirir el inmueble, por parte de la Alcaldía, para ubicar en él un museo del artista Oswaldo Vigas, con obras de su colección privada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 450,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8008
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la Ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 08-01
Nº reg. : 000006
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN RUTMAN-CISNEROS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette c/c C/Vargas
Nº cívico	: 103-91
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Rutman Cisneros
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, siete habitaciones, cocina, tres baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av.Soublette presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyos y reja de hierro forjado. La fachada por la C/Vargas tiene dos ventanas con las mismas características de las anteriores. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tojas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techos de Caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de cerámica.	x		
Cerramientos	Fuertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 16,00 m. Fondo: 29,00 m. Area: 464,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 27
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de Valencia en 1839 por Codazzi.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 08-01
Nº reg. : 000007
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO SANTA ELENA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Soublette entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-83
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juan Vicente Arniegas
Uso actual	: Educativo (Colegio Sta Elena)

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de 1 planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a 1 salón, tiene 1 patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, 3 habitaciones, cocina, 2 baños, lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de espesor aproximado de 60 cm.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 16,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 672,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8008
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de Valencia en 1839 por Codazzi.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 08-01
Nº reg. : 000008
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO NTRA SEÑORA DEL PILAR

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre C/Rondón y C/Vargas
Nº cívico	: 103-63
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Educativo (Colegio Ntra.Sra del Pilar)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis salones, tres baños.

Descripción formal:

Presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas de hierro forjado. en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos en mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos en la fachada. POSEE MOSAICOS DECORADOS EN LAS PAREDES Y EL PISO DEL ZAGUAN.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes. Cloacas a la calle.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 17,00 m. Fondo: 63,00 m. Area: 1.071,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 25
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de Valencia en 1839 por Codazzi.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 08-01
Nº reg. : 000009
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GÓMEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soublette entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico : 103-29
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Graciela Gómez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y cuatro ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 17,00 m. Fondo: 44,00 m. Area: 748,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 8008
- Número de negativo : 23
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 08/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 10/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 10/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 08-01
Nº reg. : 000010
Nº IPC:

Denominación Oficial: INSTITUTO EDUCACIONAL AMERICA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette c/c Calle Rondón
Nº cívico	: 103-11
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rosa Graciela Ojeda
Uso actual	: Educativo(Instituto Educativo América)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, diez salones y cuatro baños, también posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Soublette presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas y por la calle Rondón la fachada tiene una ventana con las mismas características que las anteriores y tres ventanas pequeñas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	En cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 540,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 07/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de Valencia en 1839 por Codazzi.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 08-01
Nº reg. : 000011
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CASTRO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Rondón y C/Vargas
Nº cívico	: 103-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alicia Castro de Salazar
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado. La techumbre es de madera con entablado y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados en una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muro de adobe de espesor aproximado a 80 cm.	x		
Techos Cubiertas	Techos de madera y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un con junto de edificaciones con valor urbano.
 DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 27,00 m. Area: 162,00 m2.

VALORACIÓN: "B" CRITERIO DE INTERVENCIÓN:
 Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 03
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de Valencia en 1839 por Codazzi.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 01-01
Nº reg. : 000012
Nº IPC :

Denominación Oficial: CASA OJEDA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico	: 107-28
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel Ojeda
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (Mapa de Branger), la manzana donde se ubica la edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa es de 1895, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera, dos con poyo y todas con rejas metálicas y de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

B R M

Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de madera. Ventanas de postigos de madera y rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 11.00 m. Fondo: 17.00 m. Area: 187.00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 07/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 10-01
Nº reg. : 000013
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SILVA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Briceño Mendez c/c Calle
Independencia
Nº cívico : 102-5
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Haydee de Silva
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo, a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, un baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Independencia presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas metálicas y por la Av. Briceño Méndez, la fachada no posee ninguna abertura. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de espesor aproximado de 60 cm.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de Cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 27,00 m. Area: 243,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8009/8010
 Número de negativo : 23/14
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la Ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi. Año 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 10-01
Nº reg. : 000014
Nº IPC :

Denominación Oficial: CASA MARTÍNEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av.B.Méndez y Av.A.Bello
Nº cívico	: 106-44
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel Martínez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1939 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 100 años. Dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa ornamentada con motivos florales de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de espesor aproximado de 60 cm.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Parte en mosaico y parte en cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Molduras y cornisa ornamentada.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 35,00 m. Area: 210,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 8009
- Número de negativo : 26
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 08/09/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 10/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 10/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la Ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, año 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 10-01
Nº reg. : 000015
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA CORONEL

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 106-108/106-104
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Yolanda de Coronel
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Independencia presenta dos puertas de madera y tres ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado y por la Av. Andrés Bello, la fachada tiene dos puertas de madera y una ventana pequeña. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto de tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de Cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No tiene elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 13,00 m. Fondo: 20,00 m. Area: 260,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009/8010
 Número de negativo : 29,30,9
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000016
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN RODRÍGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui c/c Calle Rondón
Nº cívico	: 102-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Res/Comercial
Propietario actual	: Sucesión Rodríguez
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Anzoátegui presenta tres puertas de madera, y por la calle Rondón la fachada tiene una puerta de madera, una ventana de madera con poyo y reja metálica y tres ventanas pequeñas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Frisos en cemento, cal y arena. Pintura de caucho		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 420,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173/8010
Número de negativo	: 24/33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000017
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ORTEGA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-37
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Víctor Julio Ortega
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a una salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm de espesor promedio	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 35,00 m. Area: 245,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8010
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 11-01
Nº reg. : 000018
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUERRERO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Rondón Y C/Independencia
Nº cívico	: 102-35
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luís Guerrero
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tráfico vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se accede a través de un zaguán contiguo a un pequeño salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla y la techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de mosaico	x		
Cerramientos	Puerta y ventana con postigos de madera, ventana con reja metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa y molduras en la fachada principal.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 165,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8010
 Número de negativo : 28
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000019
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GUERRERO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre C/Rondón
y C/Independencia
Nº cívico : 102-27
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Luís Guerrero
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1939 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta se le accede a través de un zaguán contiguo a un pequeño salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla y la techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.	x		
Cerramientos	Puerta y ventana con postigos de madera y reja metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho	x		
Elementos Decorativos	Molduras y cornisas sobre la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 165,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8010
 Número de negativo : 27
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, año 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000020
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN FREYTES GONZÁLEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre C/Rondón
Y C/Independencia
Nº cívico : 102-25
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Freytes González
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede por un zaguán contiguo a un salón, tiene 1 patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con reja de hierro forjado. En la parte superior posee una cornisa sencilla y la techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos parte en mosaico y parte en cemento pulido,	x		
Cerramientos	Ventanas con postigos de madera y de hierro forjado. Puerta de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras y cornisa en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 35,00 m2. Area: 315,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8010
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, año 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 11-01
Nº reg. : 000021
Nº IPC :

Denominación Oficial: CASA 102-01

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui c/c Calle
Independencia
Nº cívico : 102-01/102-11
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial/Comercial
Propietario actual : No se obtuvo información.
Uso actual : Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos**Cronología:**

Para el año 1878 (Mapa de Branger) la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos**Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cinco dormitorios, tres baños, cocina, comedor, sala y lavadero. No posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por Av. Anzoátegui presenta dos puertas de madera y tres ventanas de postigos de madera con poyos, y rejas de hierro forjado, y por la calle Independencia la fachada tiene dos puertas y dos ventanas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con entablado.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con madera, ventanas con rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 15,00 m. Fondo: 30,00 m. Area: 450,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009/8010
 Número de negativo : 14/24-25
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 12-01
Nº reg. : 000022
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GONCÁLVEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Rondón entre
Av. Soubllette y Av. Anzoátegui
Nº cívico : 104-53
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Fernando Goncálvez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, nueve habitaciones, tres baños, cocina, comedor y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor aproximadamente. Se construyeron nuevas habitaciones con bloques de arcilla.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Se techaron las nuevas habitaciones con láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	El zaguán está revestido en cerámica y el resto del inmueble en cemento pulido	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Poyos en las ventanas, zócalo y molduras en la fachada	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes. Cloacas a la calle.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 396,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 30
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la Ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, Año 1.839

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 12-01
Nº reg. : 000023
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA FEBLES

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soublette c/c C. Rondón
Nº cívico : 102-85
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Emilia de Febles
Uso actual : Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica el inmueble ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta construida para vivienda, su uso actual es comercial, se accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes: cuatro habitaciones, dos baños, cocina, comedor y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Soublotte presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, poyo y rejas metálica y por la calle Rondón la fachada tiene una ventana con las mismas características de la anterior. En la parte superior tiene una cornisa sencilla y la lechumbre es de madera con forro de caña y todo cubierto con tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera. Rejas metálicas en las ventanas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras y cornisa en la fachada	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología formó parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 405,00 m. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3173/8009
 Número de negativo : 32/3
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, Año 1839

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 12-01
Nº reg. : 000024
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEÑA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre C/Rondón y C/Independencia.
Nº cívico	: 102-83
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Vicenta Dolores viuda de Peña
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida. Dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios uno lateral y otro central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cuatro habitaciones y dos baños. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio, algunas áreas tienen muros de tapia.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de mosaico	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho	x		
Elementos Decorativos	Molduras y cornisas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de gran valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 360,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009
 Número de negativo : 2
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, Año 1839

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 12-01
Nº reg. : 000025
Nº IPC:

Denominación Oficial: U.E. DIVINO NIÑO JESÚS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre Calles Rondón e Independencia
Nº cívico	: 102-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Administradora Wyando
Uso actual	: Educativo (Prescolar Divino Niño)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cuatro habitaciones, sala-recibo, comedor, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras y cornisa en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 360,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8009
 Número de negativo : 01
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, año 1839

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 12-01
Nº reg. : 000026
Nº IPC:



ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA CORREA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soublette entre c/Rondón y c/Independencia.
Nº cívico : 102-67
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Caridad de Correa
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi) la manzana dónde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, siete habitaciones, dos baños, comedor, cocina, lavadero y sala. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo, quitapolvo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto de tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de mosaicos.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras, zócalo y cornisa en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 360,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8008
Número de negativo : 37
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 08/06/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 10/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 10/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 12-01
Nº reg. : 000027
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO MARÍA TERESA DEL TORO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soubllette entre c/Rondón y c/Independencia
Nº cívico : 102-55
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Padre José María Rivolta
Uso actual : Educativo(Colegio María Teresa del Toro)

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, catorce salones y tres baños. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera y rejas metálicas, en el lado izquierdo de la fachada hay un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 50 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Un área en mosaico y otra en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras, zócalo y cornisa en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 14,00 m. Fondo: 44,00 m. Area: 616,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 36
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, año 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 12-01
Nº reg. : 000028
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RACHADELL

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Soublette entre calle
Rondón y calle Independencia.
Nº cívico : 102-45
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Hilda Rachadell
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa fue construida en el año 1880, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y lavadero. No posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de grandes dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Unas áreas en mosaicos y otras en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras, zócalo y cornisa en fachada principal	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 369,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 34
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 12-01
Nº reg. : 000029
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN ALVARADO BACALAO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette entre C/Rondón y c/Independencia
Nº cívico	: 102-27
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Víctor Alvarado Bacalao
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El Tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, once habitaciones, cocina, tres baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera, poyos, quitapolvos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla con denticulos. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm, de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera y rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras, zócalo y cornisa en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 19,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 779,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8008
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de valencia, levantado y dibujado por Codazzi, 1839

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 12-01
Nº reg. : 000030
Nº IPC:

Denominación Oficial: COLEGIO SAN JOSE'

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av.Soublette c/c C.Independencia
Nº cívico : 102-9
Propietario original : Gerbasio Barreto y Trinidad Fernández
Uso original : Residencial
Propietario actual : Lisette Barreto de González
Uso actual : Educativo(Colegio San José)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, ventanas con rejas metálicas.		x	
Acabados	Frisos de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras y zócalos en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros	En la fachada principal, hacia la esquina fue colocada por los propietarios a mediados de 1800, una cruz de hierro forjado pintada de verde.	x		
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Descripción del contexto inmediato:

El tráfico vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica la edificación formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado. Para el año 1840 la Sra. Trinidad Fernández de Barreto y Gerbasio Barreto compraron el inmueble colocándole en la fachada principal hacia la esquina una cruz de hierro forjado pintada de verde y bendecida, por esta razón se conoce como "LA CASA DE LA CRUZ VERDE".


Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes seis habitaciones y tres baños. No posee traspatio.

Descripción formal:

Edificación en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Soublette presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado. Por la calle Independencia, la fachada tiene una ventana con las mismas características de las anteriores. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 18,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 738,00. VALORACION: "B". CRITERIO DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008/8009
 Número de negativo : 31-32/4
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado Por Codazzi, 1839. Entrevista con la Sra. Lisette Barreto de Gonzalez (Septiembre 1997)

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 12-01

Nº reg. : 000031

Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA D'ABREU

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia c/c Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 102-10
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial/Comercial
Propietario actual	: Agustín D'Abreu
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, dos habitaciones, un baño y una serie de dormitorios para alquilar. No posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Independencia presenta tres santamarías de metal y por la Av. Anzoátegui la fachada tiene cinco puertas y tres ventanas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos de cerámicas.	x		
Cerramientos	Puertas de metal (3), puertas de madera(2), ventanas de vidrios basculantes (2) y santamarías metálicas(3).	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 13,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 585,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8010
 Número de negativo : 19
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Denominación Oficial: SUCESIÓN MUÑOZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoategui entre calles Rondón e Independencia
Nº cívico	: 102-54
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Muñoz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis habitaciones, un baño, comedor, cocina, lavadero y sala-recibo también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm, de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en terracota.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera, ventanas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho	x		
Elementos Decorativos	Molduras y zócalos en fachadas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 16,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 720,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009/8010
 Número de negativo : 8,21/22-23
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 12-01
Nº reg. : 000033
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-64

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre c/Rondón y c/Independencia
Nº cívico	: 102-64
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

Residencial
 Religioso
 Militar
 Educacional
 Institucional
 Turística
 Comercial
 Industrial
 Asistencial
 Cultural
 Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

Nacional
 Regional
 Municipal
 Otro


Fechas

Proyecto :
 Construcción :
 Inauguración :
 Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (Mapa de Codazzi) La manzana donde se ubica esta edificación formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis habitaciones, dos baños, comedor, sala-recibo, lavadero y cocina. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor aproximadamente.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de maderas, ventana con rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 14,00 m. Fondo: 32,00 m. Area: 448,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8010
 Número de negativo : 20
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Codazzi, año 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 01-01
Nº reg. : 000034
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CORSO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Andrés Bello entre
Av. Cedeño y calle Vargas
Nº cívico : 104-59
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Lina Margarita Corso Ochoa
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fué desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 70 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un corredor contiguo a un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de reja metálica, una ventana de madera con reja metálica y una baranda con balaustre de concreto. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada lateral con un alero sencillo con rollos.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Fué colocado recientemente piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Las puertas y ventanas existentes son de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	La fachada presenta un tramo de pared con balaustres de concreto.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas empotradas y entubadas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9.00 m. Fondo: 12.00 m. Area: 108.00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 3,4
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfilligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 02-01
Nº reg. : 000035
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MANIGLIA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre Calle Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-49
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Miriam Maniglia.
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada posee una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, posee un alero compuesto con canes de concreto apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe, de 60 cm de espesor promedio	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Las puertas y las ventanas son de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8.00 m. Fondo: 43.00 m. Area: 344.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructural.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 02-01
Nº reg. : 000036
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PÉREZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Briceño Méndez entre
C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico : 104-41
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Richard Pérez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tiene características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1678 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta tres puertas de madera. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas de madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	x
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente a las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8.00 m. Fondo: 43.00 m. Area: 344.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 9
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfilligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger. Circa 1878

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 02-01
Nº reg. : 000037
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CODECIDO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Briceño Mendez c/c C/Vargas
Nº cívico	: 104-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alecia Codecido
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un salón, a partir del cual se desarrollan los demás ambientes. Posee un traspatio con construcciones blandas.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techos de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Las puertas y las ventanas son de madera con rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros	Inmueble con retiro frontal.			
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9.00 m. Fondo: 26.00 m. Area: 234.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 19
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 02-01
Nº reg. : 000038
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SIFUENTES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-84
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Hnos Sifuentes
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de vidrio basculante y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Modificaciones internas hechas con bloque.	x		
Techos Cubiertas	Techo de entablado y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta metálica, ventana de vidrios basculante. Rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10.00 m. Fondo: 27.00 m. Area: 270.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia, levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 02-01
Nº reg. : 000039
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA VILLEGAS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre calle Vargas y Av. Cedeño.
Nº cívico	: 104-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Encarnación de Villegas
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años .dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera ambas aberturas tienen rejas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera, rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No tiene elementos decorativos			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8.00 m. Fondo: 22.00 m. Area: 176.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 13
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 03-01
Nº reg. : 000040
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LANDAETA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre Av. Cedeño y C/Vargas
Nº cívico : 104-75
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Dilia de Landaeta
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera con rejas metálicas.	x		
Acabados	Frisode cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa, poyo y moldura en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9.00 m. Fondo: 41.00 m. Area: 369.00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 12
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 03-01
Nº reg. : 000041
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN FONT

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre Av. Cedeño
y calle Vargas
Nº cívico : 104-57
Propietario original : Desconocida
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Font
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas metálicas. En el lado derecho de la fachada tiene hay otra puerta de reciente construcción, en la parte superior posee una cornisa sencilla de reducidas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de panelas y de arcilla.	x		
Cerramientos	Puertas y ventana de madera, ventana con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras sencillas y cornisa en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Siliigoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 11.00 m. Fondo: 41.00 m. Area: 451.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 13
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 03-02
Nº reg. : 000042
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-41

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre Av. Cedeño y calle Vargas
Nº cívico : 104-41
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : No se obtuvo información
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado. el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla de reducidas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera, con rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras sencillas y cornisa en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5.00 m. Fondo: 30.00 m. Area: 150.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 14
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 03-01
Nº reg. : 000043
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN MORIN INFANTE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre calle Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-36
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Morin Infante
Uso actual	: Administrativo

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 60 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera con reja metálica, poyo y quitapolvo. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con rollos apoyadas sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio, en la parte posterior del inmueble se han realizado modificaciones en bloques.		x	.
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. En la parte posterior del inmueble se han techado los espacios modificados con láminas metálicas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puerta y ventana de madera, con reja metálica.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10.00 m. Fondo: 36.00 m. Area: 360.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 17
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 04-01
Nº reg. : 000044
Nº IPC:

Denominación Oficial: INSTITUTO AQUILES NAZOA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-39
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Educativo (Instituto Aquiles Nazoa)

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta tres puertas metálicas y cinco ventanas con postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas metálicas y ventanas de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras rectas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6.00 m. Fondo: 43.00 m. Area: 258.00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 30
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 10/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 10/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 04-01
Nº reg. : 000045
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PÁRRAGA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av. Anzoátegui y Av. Soublette
Nº cívico	: 104-46
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elio Párraga
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa decorada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera, venianas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras sencillas y cornisa ornamentada con motivos geométricos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arc. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6.00 m. Fondo: 20.00 m. Area: 120.00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 04-01
Nº reg. : 000046
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GRANATA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Vargas y Av. Cedeño
Nº cívico	: 104-30
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gaetano Granata
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878. los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas transformadas en puertas metálicas. en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas de metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho		x	
Elementos Decorativos	Moldura recta y cornisa sencilla en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 10/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10.00 m. Fondo: 39.00 m. Area: 390.00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8008
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 10/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 10/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 05-01
Nº reg. : 000047
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GALEA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Vargas entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello.
Nº cívico	: 107-29
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carlos Galea
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de grandes dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera y rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras rectas. Cornisa ornamentada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 4,00 m. Fondo: 34,00 m. Area: 136,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 18
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 05-01
Nº reg. : 000048
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN DREVE ESCORCHA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av. Fernando Figueredo y Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 107-17
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Dreve Escorcha
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 90 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno, posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera con reja metálica y una ventana de postigos de madera, con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de reducidas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas con postigos de madera y rejas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Cornisa ornamentada con motivos geométricos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5:00 m. Fondo: 39:00 m. Area:195,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 05-01
Nº reg. : 000049
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA NIEVES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andres Bello entre Calles Vargas y Rondón
Nº cívico	: 103-47
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Nieves
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, Los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera y reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta y ventana con postigos de madera y rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 210,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 05-01
Nº reg. : 000050
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA BOLÍVAR

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Fernando Figueredo y Av.Andrés Bello
Nº cívico	: 107-42
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Hnos. Bolívar
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido , el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 60 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada principal presenta una ventana de postigos de madera y raja metálica y por la parcela No.107-38 tiene una puerta metálica. La techumbre es de estructura de madera con fardo de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con rolas apoyadas sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta metálica, ventana con postigos de madera y reja metálica.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 31,00 m. Area: 155,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 23
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 05-01
Nº reg. : 000052
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DÍAZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Fernando Figueredo y Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 107-50
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juan Díaz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 60 años. dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un salón, no tiene patio interno. Posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera, no tiene ventanas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con rolas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.		x	
Cerramientos	Puerta de madera y rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 4,00 m. Fondo: 31,00 m. Area: 124,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 22
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código: 06-01
Nº reg. : 000053
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GARCÍA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Vargas entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-91
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Gracia Ramos
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado. el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a 1 salón, tiene patio alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas, una de madera con quitapolvos y otra en construcción, ambas con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puerta metálica, ventana con postigos de madera y reja metálica.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 31,00 m. Area: 279,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000054
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LATOUCHE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre calle Vargas y calle Rondón
Nº cívico	: 103-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Latouche
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 30 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de vidrios basculantes, ambas aberturas tienen rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puerta de madera y ventana de vidrio basculante.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 26,00 m. Area: 260,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 36
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000055
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN CLAVO HENRÍQUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre calles Rondón y Vargas
Nº cívico	: 103-71
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Clavo Henríquez
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios centrales techados con láminas metálicas alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas, una de madera y otra metálica y una ventana de vidrio basculante, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Remodelaciones hechas con bloques.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Remodelaciones techadas con tabelones.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.	x		
Cerramientos	Puerta de acceso a la vivienda de madera. Puerta de acceso al comercio, metálica. Ventana de vidrios basculantes.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa ornamentada con motivos geométricos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 34,00 m. Area: 204,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 35
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000056
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA BUSTILLOS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Briceño Méndez entre
C/Vargas y C/Rondón

Nº cívico : 103-83
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Modesta de Bustillos
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana del mismo material, ambas aberturas tienen rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 50 cm de espesor promedio. Se realizaron modificaciones en el área de la cocina con bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puerta de metal y ventana de vidrios basculantes, ambas con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 26,00 m. Area:156,00 m2. VALORACION: "C". C.I: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 37
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000057
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA OJEDA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-43
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel Ojeda
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado. el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878. los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de madera. Ventana con postigos de madera, poyo y rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras rectas en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 30,00 m. Area: 270,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 06-01
Nº reg. : 000058
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ARRAIZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón c/c Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-06
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María de Arraiz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Rondón presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, poyo y reja de hierro forjado y por la Av. B.Méndez, la fachada tiene una puerta de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas de madera. Ventana con postigos de madera, poyo y rejas metálicas.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 250,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 31,32
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000059
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ESCOBAR

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.A.Bello y Av.Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-94
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Maria Magdalena Escobar de Arraiz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878, (Mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, ambas aberturas tienen rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Ampliaciones construidas con bloques.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Ampliaciones lechadas con láminas metálicas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta y ventana de madera con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. **DATOS DE LA PARCELA:** Frente: 4,00 m. Fondo: 40,00 m. Area: 160,00 m². **VALORACION:** "C". **CRITERIOS DE INTERVENCION:** Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 30
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 06-01
Nº reg. : 000060
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA NIEVES

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Andrés Bello entre calles Vargas y Rondón
Nº cívico : 103-46
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Juan Nieves
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educativo
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera con rejas metálicas y dos ventanas de vidrios basculantes, en la parte superior posee una cornisa sencilla con motivos. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta de madera, ventanas de vidrio basculante. Todas estas aberturas tienen rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano.

**DATOS DE LA PARCELA: FRENTE: 4.00m FONDO: 40.00m
ÁREA: 160.00m2. VALORACIÓN: "C" CRITERIO DE INTERVENCIÓN: Intervención Restringida y Reestructuración.**

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 3172
- Número de negativo : 29
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 01/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000061
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MORENO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Andres Bellos entre
C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico : 103-60
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Beatriz Moreno Uribe
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y lodo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Ampliaciones construidas en bloques.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Ampliaciones techadas con tabeones.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de madera, ventana con postigos de madera y rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 264,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 28
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000062
Nº IPC:

Denominación Oficial: SUCESIÓN DELGADO RODRÍGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre calles Vargas y Rondón
Nº cívico	: 103-66
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Delgado Rodríguez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana convertida en puerta, ambas aberturas tienen rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con rollos apoyadas sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Ampliaciones en bloque.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas de metal con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 4,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 132,00 m². VALORACION: "C". CRITERIO DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3172
 Número de negativo : 27
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 08-01
Nº reg. : 000063
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA HERNÁNDEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Anzoátegui y Av. Soublette
Nº cívico	: 104-76
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alexia de Hernández
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera con poyo, quitapolvo y reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de madera y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puerta y ventana de madera con poyo, quitapolvo y reja de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 33,00 m. Area:165,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 36
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi. Año 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 06-01
Nº reg. : 000064
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RODRÍGUEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Andrés Bello entre calles Vargas y Rondón
Nº cívico : 103-68
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Reina Rodríguez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1876, los propietarios estiman que la casa tiene más de 60 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana metálica ambas aberturas tienen rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con rollos apoyados sobre una pequeña moldura. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Remodelaciones techadas con láminas metálicas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta y ventanas de metal, con rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 4,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 132,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3172
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 07-01
Nº reg. : 000065
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CASTRO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre calles Vargas y Rondón
Nº cívico : 103-55
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Edmundo Castro
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera con reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Remodelaciones construidas con bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas. Remodelaciones techadas con láminas de asbesto y con láminas metálicas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas de postigos de madera. Ventana con rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras rectas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 360,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 17
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 08-01
Nº reg. : 000066
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-66

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Soublette y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-66
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de postigos de madera, y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de madera y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.		x	
Cerramientos	Puerta metálica, ventana con postigos de madera, quitapolvo y rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LAPARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 304,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3173
Número de negativo : 35
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 01/06/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 08-01
Nº reg. : 000069
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-78

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Soublette y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-78
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- () Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea. las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas de madera. Ventana con reja metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 37,00 m. Area: 185,00 m². CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 37
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 08-01
Nº reg. : 000070
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA 104-84

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón c/c Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-84
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Calle Rondón presenta dos puertas de metal y por la Av Anzoátegui la fachada tiene una serie de pequeñas ventanas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas de metal y ventanas de madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 M. Fondo: 37,00 m. Area: 222,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Restrucción.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8008
 Número de negativo : 1,2
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 10-01
Nº reg. : 000071
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA AZUAJE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Mendez entre c/Rondón y c/Independencia
Nº cívico	: 102-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Omaira Azuaje
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativa
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera con poyos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas. La casa tiene un gran nivel con respecto a la calle.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Remodelaciones construidas con bloques.			x
Techos Cubiertas	Techo de madera y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Las habitaciones tienen piso de cemento pulido. La sala y las áreas de circulación tiene pisos de mosaico.		x	
Cerramientos	Puertas de madera, ventanas con postigos de madera, poyos y rejas metálicas.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 19,00 m. Area: 114,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8010
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 10-01
Nº reg. : 000072
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 102-15

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Mendez entre c/Independencia y c/Rondón.
Nº cívico	: 102-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas convertidas en puertas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas metálicas.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras sobre las puertas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 30,00 m. Area: 300,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8020
 Número de negativo : 13
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 10-01
Nº reg. : 000073
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MORA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Andres Bello y Av. Briceño Mendez
Nº cívico	: 103-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Nora de Mora
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos**Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos**Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón. No tiene patio interno, pero si posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana convertida en puerta metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta y ventana metálica.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 32,00 m. Area: 256,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8009
Número de negativo	: 28
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 10-01
Nº reg. : 000074
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LUGO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-20
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: América Lugo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 60 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, poyo y reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta de madera. Ventana de postigos de madera, poyo y reja metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 13,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 325,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE LA INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8010
 Número de negativo : 8
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000075
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA POLO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón c/c Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 105-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Cesar A. Polo Castellanos
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, la edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de vidrios basculantes, ambas aberturas tienen rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de madera con rejas metálicas. Ventana con vidrios basculantes y rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 20,00 m. Area: 120,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000076
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SANDOVAL

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Briceño Méndez y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 105-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Socorro Sandoval
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno, tampoco tiene traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de postigos de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de metal con reja metálica, ventana de postigos de madera y reja de hierro forjado.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 15,00 m. Area: 135,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 23
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 01/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000077
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GONZÁLEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis González
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1876 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la cesa tiene más de 80 años , dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de madera, poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con rolas empotradas en una pequeña moldura. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas. Remodelaciones techadas con tabelones.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos de cerámicas.		x	
Cerramientos	Puerta de madera, ventana con postigos de madera, poyo y reja de hierro forjado.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Moldura sobre la puerta y la ventana.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 44,00 m. Area: 264,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8010
 Número de negativo : 32
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 11-01
Nº reg. : 000078
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GONZÁLEZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre c/Rondón y c/Independencia
Nº cívico : 102-63
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : María González
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de postigos de madera, poyo y reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con rollos empotradas dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta metálica. Ventana de postigos de madera, poyo y raja de hierro forjado.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Molduras rectas en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 44,00 m. Area: 220,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8010
Número de negativo	: 31
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000079
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MOGOLLÓN

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Av. Anzoátegui entre C/Rondón
y C/Independencia
Nº cívico : 102-55
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Carlos Mogollón
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos**Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos**Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de postigos de madera con poyo y reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puerta metálica, ventanas de postigos de madera, poyos y rejas de hierro forjado.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Molduras rectas en la fachada.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 35,00 m. Area: 350,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

- Número de rollo : 8010
- Número de negativo : 30
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 08/08/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 11-01
Nº reg. : 000081
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA JIMÉNEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av.Anzoátegui y Av.Briceño Mendez
Nº cívico	: 105-14
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana Jiménez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal, cuatro ventanas de vidrios basculantes y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados y algunos empotrados dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas metálicas, ventanas de vidrios basculantes y rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Molduras rectas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 15,00 m. Fondo: 15,00 m. Area: 153,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8009
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 11-01
Nº reg. : 000082
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GARCÍA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Independencia c/c
Av. Briceño Méndez
Nº cívico : 105-86
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Agustina García de Ecarri
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, la casa tiene fecha 1941, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio. Tampoco posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Independencia presenta dos puertas de madera y una ventana de postigos de madera y reja de hierro forjado y por la Av.B.Méndez, la fachada es completamente ciega, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas de madera. Ventanas de postigos de madera y rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Cornisa y molduras rectas en la fachada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 300,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8009/8010
Número de negativo : 16/15
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 08/06/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 12-01
Nº reg. : 000083
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GALVES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Soublette y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-73
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ruth Galves
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central techado con rejas metálicas, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de postigos de madera y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	El zaguán tiene piso de cerámica y el resto de las áreas tienen piso de panela.		x	
Cerramientos	Puerta de metal. Ventanas con postigos de madera y rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. **DATOS DE LA PARCELA:** Frente: 11,00 m. Fondo: 34,00 m. Area: 374,00 m2. **VALORACION:** "C". **CRITERIOS DE INTERVENCION:** Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 3173
 Número de negativo : 28
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 12-01
Nº reg. : 000084
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA 104-59

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av.Soublette y Av.Anzoátegui
Nº cívico	: 104-59
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto con rollos empotradas dentro de una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta de madera. Ventanas de postigos de madera y rejas metálicas.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 19,00 m. Area: 190,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 3173
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 12-01
Nº reg. : 000086
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 104-58

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av.Soublette y Av.Anzoátegui
Nº cívico	: 104-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas, sobre el zaguán y el salón principal. El resto del inmueble está techado con tabelones.	x		
Pisos Entrepisos	El salón principal tiene piso de mosaico, el resto del inmueble tiene pisos en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta de madera, ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla y molduras rectas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 315,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8009
Número de negativo	: 5
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfilligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi. 1839.

Denominación Oficial: CASA BRAVO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C. Independencia entre Av. Anzoátegui y Av. Soublette
Nº cívico	: 104-72
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juan Bravo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos**Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 60 años, dato no documentado.

Datos tipológicos**Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de vidrios basculante, ambas aberturas tienen rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas oriollas.	x		
Pisos Entrepisos	Pisos en cerámica y en granito.	x		
Cerramientos	Puerta de madera y rejas metálicas, ventanas de vidrio basculantes y rejas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Cornisa sencilla y molduras rectas en la fachada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 360,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8009
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 12-01

Nº reg. : 000088

Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RODRÍGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre calle Rondón y calle Independencia
Nº cívico	: 102-80
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ismelda de Rodríguez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de

Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera y reja de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	El área del salón principal tiene piso de mosaicos. El resto del inmueble tiene pisos de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta de madera, ventanas de postigos de madera y rejas de hierro forjado.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 10,00 m. Area: 70,00 m2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8010
Número de negativo	: 18
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 13-01
Nº reg. : 000089
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA HERNÁNDEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-45
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rosa Virginia Hernández
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee un patio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados en una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Pisos en granito.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera (actuales).	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 33,00 m. Area: 165,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 8010
 Número de negativo : 3
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 08/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 13-01
Nº reg. : 000090
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEREIRA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 101-93
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carlos Pereira
Uso actual	: Comercial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Andrés Bello presenta dos portones metálicos y por la calle Independencia, la fachada tiene una sola pared frisada, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con fano de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Portones en santamaría metálica.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Cornisa ornamentada con motivos geométricos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 19,00 m. Area: 152,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266/8010
 Número de negativo : 14/4
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/08/97-08/06/97
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq. Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 13-01
Nº reg. : 000091
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ALCÁNTARA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 107-2
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Alcántara
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos**Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos**Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Libertad presenta una puerta de madera y dos ventanas, una de ellas convertida en puerta, son de madera con reja metálica y por la Av. Andrés Bello la fachada tiene una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y rejas metálicas.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 21,00 m. Area: 252,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 13-01
Nº reg. : 000092
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA SUÁREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av.Andrés Bello y Av.F.Figueredo
Nº cívico	: 107-22
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elio Suárez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Cornisa con motivos florales.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 205,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 2267
 Número de negativo : 22
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 15/06/97
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
 Fecha : 23/10/97
 Inventario : Arq.Patricia de Pico
 Fecha : 23/10/97
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
 Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 13-01
Nº reg. : 000093
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MORALES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo.
Nº cívico	: 107-42
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Yolanda de Morales
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas, una de madera y una metálica y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en panela.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 410,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 13-01
Nº reg. : 000094
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RIVAS

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico : 107-46
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Pedro Rivas
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada principal presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 287,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:**Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 13-01
Nº reg. : 000095
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PÉREZ

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : El Socorro
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico : 107-84
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Julio C. Pérez
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Molduras sencillas enmarcando ventanas y puertas, cornisa.			x
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente:7,00 m. Fondo: 51,00 m. Area: 357,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.