

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 18-01  
Nº reg. : 000096  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 106-96**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia c/c Av.A.Bello
Nº cívico	: 106-96
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Colombia presenta dos puertas, una metálica y otra de madera y una ventana con reja de hierro forjado y por la Av. Andrés Bello, la fachada tiene tres puertas metálicas y una ventana de madera de pequeñas dimensiones, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas de metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras en fachada, presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 28,00 m. Area: 252,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 19,23,24  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 13-01  
Nº reg. : 000097  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SUÁREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. F. Figueredo.
Nº cívico	: 107-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Salvador Suárez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido, algunos ambientes con cerámica.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 51,00 m. Area: 306, 00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 13-01  
Nº reg. : 000099  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ALVIS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av.F.Figueredo.
Nº cívico	: 107-102
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luisa Marlene de Alvis
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 4,00 m. Fondo: 51,00 m. Area: 204,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2267  
Número de negativo : 29  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 15/06/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 13-01  
Nº reg. : 000100  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SÁNCHEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo  
Nº cívico : 107-110  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Julio César Sánchez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años. dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 51,00 m. Area: 255,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2267  
 Número de negativo : 30  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 13-01  
Nº reg. : 000101  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 107-114**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. F. Figueredo
Nº cívico	: 107-114
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 80 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 51,00 m. Area: 357,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 31
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 13-01  
Nº reg. : 000102  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA PÉREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-124
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dolores Pérez de Feo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 51,00 m. Area: 306,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 13-01  
Nº reg. : 000103  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA CARVELLI**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-136
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Miguelina Carvelli
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Cornisa.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 30,00 m. Area: 150,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 13-01  
Nº reg. : 000105  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN GONZÁLEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. F. Figueredo  
Nº cívico : 107-150  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Sucesión González  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con reja metálica y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con roles.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 29,00 m. Area: 174,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2267  
 Número de negativo : 36  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 13-01  
Nº reg. : 000106  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SANTANA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-156
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Tirsa Santana
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	-
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Cornisa.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 29,00 m. Area: 145,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2266  
Número de negativo : 1  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 15/06/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 14-01  
Nº reg. : 000107  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA CLAVO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Andrés Bello c/c calle  
Independencia  
Nº cívico : 101-90  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Sr. Clavo López  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educativo  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación: en el Sector**



**en la manzana**



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

**Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

**Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.

**Descripción formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Andrés Bello presenta una puerta de madera y una ventanas de madera con reja metálica y por la calle Independencia, la fachada tiene una ventana de madera, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras alrededor de las puertas y ventanas, cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Silligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 11,00 m. Area: 154,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266/8009  
 Número de negativo : 15/31  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 14-01  
Nº reg. : 000108  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA CAMEJO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carlota Camejo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.

#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera, dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de cañe y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados en una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálica.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras alrededor de la puerta y las ventanas. Sobre las ventanas tiene toldos metálicos ornamentados.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 40,00 m. Area: 400,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 14-01  
Nº reg. : 000109  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN CASTILLO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Briceño Mendez entre  
C/Independencia y C/Libertad  
Nº cívico : 101-49  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Sucesión Castillo  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando las ventanas y la puerta.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 65,00 m. Area: 650,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 09  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1939.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 14-01  
Nº reg. : 000110  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA MONSALVE**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Briceño Méndez y Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 106-56
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Monsalve
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados en una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	-
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálica.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras alrededor de la puerta y la ventana.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 47,00 m. Area: 376,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE LA INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2266
Número de negativo	: 30
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi. 1839

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000111  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RUIZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Andrés Bello entre calle  
Independencia y calle Libertad  
Nº cívico : 101-52  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Carlos Ruiz  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educacional  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

#### Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis habitaciones, cocina, tres baños y lavadero, también posee traspatio.

#### Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando las puertas y ventanas, sobre éstas posee pequeños toldos de madera y cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/87		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 516,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2266
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 14-01  
Nº reg. : 000112  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA COLMENARES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Mendez
Nº cívico	: 106-91
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Jerónimo Colmenares
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi) la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas una de madera con quitapolvo y reja metálica y una de pequeñas dimensiones, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico en el área del zaguán y en los demás ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas y cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 11,00 m. Area: 88,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIO DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 8009  
Número de negativo : 32  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 15/06/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, año 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000113  
Nº IPC:

**Denominación Oficial:** CASA SANTANA

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Mendez
Nº cívico	: 106-83
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Teresa Santana
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio y tampoco posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas, una de madera con poyo y rejas metálicas y una de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	-
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico en el área del zaguán y los demás ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 19,00 m. Area: 133,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009  
 Número de negativo : 33  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 14-01  
Nº reg. : 000114  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA RIVAS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Marina de Rivas
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:


**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 19,00 m. Area: 133,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009  
 Número de negativo : 33  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 14-01  
Nº reg. : 000115  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN MARIÑO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-73
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Hilda de Mariño
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. Los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera, dos ventanas, una de madera con reja metálica y otra de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 M. Fondo: 20,00 m. Area: 120,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 8009
- Número de negativo : 35
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 08/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000116  
Nº IPC :

**Denominación Oficial: CASA 106-35**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-35
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, también posee cornisa.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 12,00 m. Area: 60,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 8009  
Número de negativo : 36  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 06/06/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000117  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN GUADA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-27
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Guada
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. no posee traspatio.

#### **Descripción formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por Av. Briceño Méndez presenta dos puertas de madera y por la calle Independencia, la fachada también tiene dos puertas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 11,00 m. Fondo: 12,00 m. Area: 132,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 8010/8009  
 Número de negativo : 1/37  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000119  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 101-65**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre C/Independencia y C/Libertad.
Nº cívico	: 101-65
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, pero si posee traspatio.

#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas oriollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puerta de metal y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta cornisa sencilla con motivos geométricos.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 40,00 m. Area: 240,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000120  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MONTOYA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre calle Independencia y calle Libertad.
Nº cívico	: 101-63
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Manuel Montoya
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera con una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico en el área del zaguán y en los demás ambientes en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y ventanas en madera y de hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puerta y ventanas, presenta cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 40,00 M. Area: 240,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 10  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 14-01  
Nº reg. : 000121  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA OJEDA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av Briceño Méndez entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-39
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Teresa Ojeda de Hernández
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	En algunas áreas granito y en otras baldosa.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 328,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 08  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 14-01  
Nº reg. : 000122  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 106-58**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Briceño Méndez y Av. Andrés Bello.
Nº cívico	: 106-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 47,00 m. Area: 376,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2266
Número de negativo	: 31
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 14-01  
Nº reg. : 000123  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA VIRGÜEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-78
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Romelia de Virgüez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educativo  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas de madera y una ventana metálica basculante y reja metálica. La lechumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y metal, ventanas de hierro basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 250,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 33  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000124  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA VIRGÜEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez  
Nº cívico : 106-68  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : María Romelia Virgüez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educacional  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas de madera y dos ventanas de metálicos basculantes, con poyos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto de por tejas, remalando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Fiso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas metálicas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 11,00 m. Fondo: 30,00 m. Area: 330,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 32  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000125  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA COLINA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av Briceño Méndez y Av. Andrés Bello.
Nº cívico	: 106-92
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gustavo Colina
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:


La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Carramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

SL

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 175,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 34  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000126  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CLAVO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Briceño Méndez y Av. Andrés Bello.
Nº cívico	: 106-94
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Josefina Clavo Denev
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 20,00 m. Area: 120,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 35  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 14-01  
Nº reg. : 000127  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CORSO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 106-104
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alberto Corso
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por Calle Libertad presenta dos puertas de madera y por la Av. Andrés Bello la fachada tiene una puerta de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos en mosaico.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 20,00 m. Area: 100,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 21,36  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000128  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA FLORES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Andrés Bello entre calle Independencia y calle Libertad.
Nº cívico	: 101-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Elías Flores
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio y tampoco posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta metálica y una ventana de madera con reja metálica. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados. Forma parte de un conjunto de tres edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y metal.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 344,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 18  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 14-01  
Nº reg. : 000129  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SILVA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Andrés Bello entre calle Libertad y calle Independencia
Nº cívico	: 101-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Corina Silva
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera con rejas metálicas y dos ventanas de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura. Forma parte de un conjunto de tres edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y ventanas de vidrio.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARACELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 336,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 17  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 14-01  
Nº reg. : 000130  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CASTILLO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av.A.Bello entre  
c/Independencia c/Libertad  
Nº cívico : 101-82  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Pablo Castillo  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta metálica y dos ventanas de hierro basculante con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en la pared. Forma parte de un conjunto de tres edificaciones que presenta un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construida simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y metal, ventanas de hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 22,00 m. Area: 176,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 16  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 15-01  
Nº reg. : 000131  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PAREDES**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Anzoátegui entre C/Libertad y C/Independencia.  
Nº cívico : 101-69  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : María de Paredes  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas con reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Parte en mosaico y parte en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras alrededor de la puerta y las ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 336,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 8010  
 Número de negativo : 35  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 15-01  
Nº reg. : 000133  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui c/c C/Libertad
Nº cívico	: 101-11/101-7
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Asociación Civil sin fines de Lucro Damas Salesianas
Uso actual	: Administrativo

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado. A esta casa llegaron los padres Salesianos en 1894.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, seis habitaciones, cocina, tres baños, lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por Av. Anzoátegui presenta tres puertas, una de madera y dos metálicas y tres ventanas, dos de madera con rejas metálicas y una de hierro y por la C/Libertad la fachada tiene tres ventanas de madera con rejas metálicas y una puerta metálica. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados en gran moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y presenta portón metálico.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 18,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 684,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270/2267  
 Número de negativo : 26/2-1  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi. 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 15-01  
Nº reg. : 000134  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 105-87**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia c/c Av. Briceño Mendez
Nº cívico	: 105-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: NO se obtuvo información.
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por calle Independencia presenta dos puertas metálicas y por la Av. Briceño Méndez, la fachada tiene una puerta metálica, dos ventanas de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y ventanas de hierro basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 17,00 m. Area: 119,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009  
 Número de negativo : 17  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 15-01  
Nº reg. : 000135  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA FUENTES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre calle Libertad y calle Independencia
Nº cívico	: 101-71
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Esperanza de Fuentes
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 294,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 8010
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 15-01  
Nº reg. : 000136  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA BELUCHE**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad entre Av.Briceño  
Mendez y Av.Anzoategui  
Nº cívico : 105-44  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Inés Beluche Ameliache  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y los demás ambientes en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 24,00 m. Area: 168,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 15-01  
Nº reg. : 000137  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HERRERA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Briceño Mendez entre calle  
Independencia y calle Libertad  
Nº cívico : 101-68  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Antonia de Herrera  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee un patio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con vidrios, poyos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y vidrio.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando las ventanas y las puertas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 369,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida Y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 16  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi. 1839

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 16-01  
Nº reg. : 000138  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RELLA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Soublette y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 104-43
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Signa Rella
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas de madera, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando las puertas, cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 26,00 m. Area: 130,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringsida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 8009
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 16-01  
Nº reg. : 000139  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SANDA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soublette entre calle Independencia y calle Libertad
Nº cívico	: 101-67
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dr. Carlos Sanda (hijo)
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y los demás ambientes en ladrillo.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 37,00 m. Area: 296,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 16-01  
Nº reg. : 000140  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: LICEO JOSÉ MARÍA VARGAS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre calle Independencia y calle Libertad
Nº cívico	: 101-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: América Araujo
Uso actual	: Educativo (Liceo Jose María Vargas)

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y los demás ambientes en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 16,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 688,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 16-01  
Nº reg. : 000141  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SANDA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Soublette entre C/Libertad y C/Independencia.  
Nº cívico : 101-33  
Propietario original : General José María Sanda  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Ana Teresa Sanda  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado. En esta casa vivió y murió el Dr. Carlos Sanda Pérez, fue construida por el General José María Sanda.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, diez habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando las ventanas y las puertas, sobre las ventanas tiene pequeños toldos de madera y posee una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico, histórico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 16,00 m. Fondo: 41,00 m. Area:656,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 2270
- Número de negativo : 32
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 15/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 16-01  
Nº reg. : 000142  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ALVAREZ**

## Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	El Socorro
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	Calle Libertad entre Av. Anzoátegui y Av. Soubllette
Nº cívico	:	104-38
Propietario original	:	Andrés Pérez Mujica
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Carlos Alvarez
Uso actual	:	Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado. En ésta casa, vivieron el escultor Andrés Pérez Mujica y su esposa Tatiana de Pérez Mujica.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, diez habitaciones, cocina, seis baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas, una de madera y otra metálica y cuatro ventanas de hierro basculantes con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio y concreto.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de entablado y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y metal, ventanas de madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 14,00 m. Fondo: 23,00 m. Area: 322,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo :  
 Número de negativo :  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha :  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfilligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 16-01  
Nº reg. : 000143  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: COLEGIO JUAN GERMÁN ROSCIO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre calle Independencia y calle Libertad
Nº cívico	: 101-34
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sadlo Ch. Kornela
Uso actual	: Educativo (Col. Juan German Roscio)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, ocho salones y dos baños. No posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyos, tapapolvos y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas de metal, ventanas de madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 430,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 2267
- Número de negativo : 5
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 08/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 16-01  
Nº reg. : 000144  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SANDA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre calle Independencia y calle Libertad
Nº cívico	: 101-56
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana Teresa Sanda
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado. En este inmueble también vivió el Dr. Carlos Santa Pérez.

### **Datos tipológicos**

#### Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, sala-recibo, corredor. También posee traspatio.

#### Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 43,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 16-01  
Nº reg. : 000146  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PINTO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia en Av. Anzoátegui y Av. Soublette
Nº cívico	: 104-59
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Antonieta Pinto
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

- Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, sobre estas, quitapojos de madera.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 35,00 m. Area: 315,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009  
 Número de negativo : 9  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 16-04  
Nº reg. : 000148  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA 104-31**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av.Soublette y Av.Anzoátegui
Nº cívico	: 104-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos en cerámica.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 18,00 m. Area: 324,00 m2. VALORACION "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 8009
- Número de negativo : 13
- Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
- Fecha : 08/06/97
- Dibujo : Arq. Guillermo Stiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq. Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 16-01  
Nº reg. : 000150  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 101-4 / VIEJA PREFECTURA.**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad c/c Av. Anzoátegui  
Nº cívico : 101-4/101-10  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : No se obtuvo información ⊗  
Uso actual : Ninguno

⊗ EL PROPIETARIO QUIERE DONARLA  
A LA ALCALDÍA.

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es intensivo por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Anzoátegui presenta dos puertas de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas metálicas y por la calle Libertad, la fachada tiene una ventana de madera con poyo, y reja metálica, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	En cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras sencillas enmarcando puertas y ventanas. Presenta una cornisa sencilla.			x
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 11,00 m. Fondo: 32,00 m. Area: 352,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2271/2267  
 Número de negativo : 21/3  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 16-01  
Nº reg. : 000151  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PÉREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-20
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mercedes de Pérez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados en una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adoba de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras sencillas enmarcando puertas y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 344,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 16-01  
Nº reg. : 000152  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GÓMEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Anzoátegui entre  
C/Libertad y C/Independencia  
Nº cívico : 101-42  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Clara Gómez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intensivo por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos, y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras sencillas enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 387,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2267
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 17-01  
Nº reg. : 000153  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ALAMBARRIS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 107-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Miguel Angel Alambarris
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Crónica:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, dos salones, dos comedores, seis habitaciones, dos baños, cocina, lavadero, también posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 328,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida. y REESTRUCTURACIÓN

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 2266
- Número de negativo : 5
- Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
- Fecha : 15/06/97
- Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq. Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 17-01  
Nº reg. : 000154  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA QUIÑONES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Fernando Figueredo.
Nº cívico	: 107-51
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis Quiñones
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidos simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.		x	
<b>Carramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 228,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida. y REESTRUCTURACIÓN

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 9  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 17-01  
Nº reg. : 000155  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 107-35**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad entre Av.A.Bello  
y Av.Fernando Figueredo  
Nº cívico : 107-35  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : No se obtuvo información  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado , el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, un baño, lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas oriollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 276,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 10  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 17-01  
Nº reg. : 000156  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RÍOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.A.Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-23
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gregoria Ríos
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y lodo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 368,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2266
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 17-01  
Nº reg. : 000157  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN TORTOLERO SÁNCHEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo
Nº cívico	: 107-14
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Tortolero Sánchez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y tapapolvos con reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 21,00 m. Area: 168,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/03/97
Dibujo	: Arq Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 17-01  
Nº reg. : 000158  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GUEVARA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Libertad entre Av.Andrés Bello y Av.Fernando Figueredo  
Nº cívico : 107-63  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Encarnación Guevara  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

**Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

**Descripción funcional:**


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

**Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con rolas empotrada en una pequeña moldura.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 28,00 m. Area: 224,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2266
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 17-01  
Nº reg. : 000159  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MARTÍN**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. F. Figueredo
Nº cívico	: 107-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Martín González
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas, una de madera con rejas de hierro forjado y otra basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña, tejas criollas y platabandas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y el zaguán presenta cerámica.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 38,00 m. Area: 380,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2266
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 17-01  
Nº reg. : 000160  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MARTÍNEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Andrés Bello entre  
C/Colombia y C/Libertad  
Nº cívico : 100-45  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Candelaria Martínez Obregón  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 21,00 m. Area: 105,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 28  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 17-01  
Nº reg. : 000161  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN SÁNCHEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Andrés Bello entre  
C/Libertad y C/Colombia  
Nº cívico : 100-15  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Sucesión Sánchez  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger, la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas, una de madera con poyo y rejas de hierro forjado y otra basculante. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas oriollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras sencillas enmarcando puertas y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 23,00 m. Fondo: 14,00 m. Area: 322,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2266  
Número de negativo : 26  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 15/06/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 17-01  
Nº reg. : 000163  
Nº IPC :

**Denominación Oficial: CASA AGÜERO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.A.Bello y Av.F.Figueredo
Nº cívico	: 107-120
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rosa Agüero Montenegro
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entreplaos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa.			x
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 43,00 m. Area: 301,00 m2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 2265
- Número de negativo : 36
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 15/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 18-01  
Nº reg. : 000164  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GUTIÉRREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad c/c Av. Andrés Bello
Nº cívico	: 106-101
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ninfa de Gutiérrez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ocho habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja de hierro forjado y por la Av. Andrés Bello en la esquina, la fachada tiene una ventana con las mismas características de la anterior, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de seis edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido contruidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico.	x		
<b>Carramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta cornisas sencillas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 200,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION. Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2266  
 Número de negativo : 22  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1878

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 18-01  
Nº reg. : 000165  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TREJO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-99
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Enrique Trejo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de seis edificaciones que presentan un ritmo común y continuo, en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana, presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 200,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 1  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfilligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 18-01  
Nº reg. : 000166  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 106-87**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera y forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de seis edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 150,00 m2. VALORACION: "B" CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 2  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 18-01  
Nº reg. : 000167  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GONZÁLEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libetad entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Méndez
Nº cívico	: 106-85
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Norlinda González
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de seis edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidos simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico.	x		
<b>Carramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas. presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 175,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 3  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 18-01  
Nº reg. : 000169  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SALDIVIA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Libertad entre Av. Andrés Bello y Av. Briceño Méndez.  
Nº cívico : 106-71  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Petrica Saldivia  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado. En esta casa vivió la destacada pianista Patricia Saldívar quien también fue profesora de Alfredo Sadel.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de seis edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos en mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y sobre estas presentan un toldo metálico.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico, histórico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 28,00 m. Area: 196,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 18-01  
Nº reg. : 000170  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN RODRÍGUEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Mendez
Nº cívico	: 106-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Rodríguez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cocina, tres baños, lavadero y también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de seis edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico y en algunos ambientes en terracota.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 29,00 m. Area: 232,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringsida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 6  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 18-01  
Nº reg. : 000171  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: U.E. SAN ANTONIO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Briceño Méndez entre calle Libertad y calle Colombia
Nº cívico	: 100-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Hermanos Franciscanos
Uso actual	: Educativo (U.E. San Antonio)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de dos plantas, internamente a sido sub-dividida en tres: La congregación de hermanas franciscanas, una capilla y un colegio, cada uno con su entrada independiente. La congregación tiene cinco habitaciones, baños y áreas administrativas, el área del colegio está formada por once salones, baños, talleres y cubículos. La edificación posee una serie de patios internos.

Descripción formal:

El inmueble ocupa 1/4 de manzana, tiene tres fachadas. La fachada principal por la Av. Briceño Méndez tiene los accesos a la capilla y a la unidad educativa, ambas entradas poseen altas portadas que rompen con el ritmo generado por una serie de ventanas dispuestas en planta baja y planta alta. Por la C/Colombia y por la C/Libertad se repiten ventanas de iguales características a las interiores. En la parte superior posee una cornisa sencilla.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y ventanas basculantes de hierro.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras y cornisas sencillas en la fachada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 88,00 m. Fondo: 27,00 m. Area: 2376,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 7,28,29  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 18-01  
Nº reg. : 000172  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RIVAS**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia entre Av. Briceño  
Mendez y Av. Andrés Bello  
Nº cívico : 106-36  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Josefina Rivas de Seijas  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas, techo de tabalón, en ciertas áreas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El Inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 50,00 m. Area: 500,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringsida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 2265
- Número de negativo : 13
- Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 15/06/97
- Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq.Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 18-01  
Nº reg. : 000173  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LARES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Mendez
Nº cívico	: 106-52
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana Leonarda Lares
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con poyo y rajas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puerta metálica y ventana de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE PARCELA: Frente: 11,00 m. Fondo: 47,00 m. Area: 517,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 18-01  
Nº reg. : 000174  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ANDERSEN**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.A.Bello y Av.Briceño Mendez
Nº cívico	: 106-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Emma de Andersen
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, cinco habitaciones, dos baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en terracota.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 49,00 m. Area: 392,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 18-01  
Nº reg. : 000175  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HERNÁNDEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Mendez  
Nº cívico : 106-82  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Leopoldo Hernandez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana, presenta cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 5,00 m. Fondo: 48,00 m. Area: 240,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2265  
 Número de negativo : 17  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 18-01  
Nº reg. : 000176  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN SEQUERA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Andrés Bello y Av.Briceño Mendez
Nº cívico	: 106-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Sequera
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio. Modificaciones en bloque de arcilla.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras sencilla en la fachada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Siliigoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m Fondo: 48,00 m. Area: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2265  
 Número de negativo : 18  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 19-01  
Nº reg. : 000178  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PAZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-85
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Isabel de Paz
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2265  
 Número de negativo : 6  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 19-01  
Nº reg. : 000179  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 100-41**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Anzoátegui entre C/Libertad y C/Colombia  
Nº cívico : 100-41  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : No se obtuvo información  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ocho habitaciones, cocina, tres baños y lavadero, también posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puerta y ventana en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta sobre la puerta y las ventanas molduras.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 42,00 m. Area: 336,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 19-01  
Nº reg. : 000180  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GIMENEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Anzoátegui entre C/Libertad y C/Colombia  
Nº cívico : 100-25  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Antonieta Gimenez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, ocho habitaciones, dos baños, cocina y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos, con quitapolvos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana, presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 46,00 m. Area: 552,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2271  
 Número de negativo : 35  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 19-01  
Nº reg. : 000181  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ALCÁNTARA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui entre calle Colombia y calle Libertad
Nº cívico	: 100-19
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dr. Alcántara
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, ocho habitaciones, cocina, cinco baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas convertidas en puertas de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas oriollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas, presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 28,00 m. Area: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringsida.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2271  
 Número de negativo : 34  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 19-01  
Nº reg. : 000182  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA OSTOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Anzoátegui y Av.Briceño Mendez
Nº cívico	: 105-44
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Maryoris de Ostos
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

**Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

**Descripción funcional:**


Edificación de dos plantas, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. En la segunda planta solo tiene una habitación. También posee traspatio.

**Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta metálica y dos ventanas, una convertida en puerta de madera, la ventana tiene poyo y reja metálica, en la segunda planta la fachada tiene dos puertas de madera con pequeños balcones y rejas metálicas. En la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio y platabanda.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos en mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada con motivos geométricos.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 6,00 m. Fondo: 25,00 m. Area: 150,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2265
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 19-01  
Nº reg. : 000183  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESIÓN DÍAZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Anzoátegui y Av.Briceño Méndez
Nº cívico	: 105-74
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Díaz Carabaño
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios construyeron la casa en 1916. En esta casa vivió el Dr. Fabián de Jesús Díaz, nació el 15 de agosto de 1908. Médico y Escritor, miembro de la Academia de la historia de Carabobo, escribió "Gentes y Cosas de Valencia", miembro de la Academia de Medicina de Caracas.

### **Datos tipológicos**

Descripción funcional:


Edificación de dos plantas, se le accede a través de un pequeño salón, y en su parte posterior se desarrollan los demás ambientes, biblioteca, comedor, cinco habitaciones, cocina y lavadero y en la segunda planta hay un estudio, esta casa está ubicada en el centro de la parcela que abarca un cuarto de manzana.

Descripción formal:


La fachada en la planta baja presenta un porche con columnas de orden compuesto y una baranda de concreto con motivos que semejan a liras, tiene una puerta de madera y dos ventanas de madera sin rejas en la planta alta, tiene un balcón sobre el porche con la misma baranda y una puerta y dos ventanas de madera. El techo es de platabanda con paredes de adobes.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Cornisa sencilla en la fachada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 60,00 m. Fondo: 45,00 m. Area: 2700 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270/2265  
 Número de negativo : 30/26,28  
 Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq. Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 19-01  
Nº reg. : 000184  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA GAMBOA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : El Socorro  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad c/c Av.B.Mendez  
Nº cívico : 100-86/105-95  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Ciro Gamboa  
Uso actual : Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta una puerta de madera y dos ventanas una de madera con poyo, tapapolvos, reja de hierro forjado y la otra convertida en puerta metálica y por la Av. Bricañó Méndez, la fachada tiene una puerta de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y metal.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.			x
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 10,00 m. Fondo: 11,00 m/ Area: 110,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 19-01  
Nº reg. : 000185  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA FREITES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Bríceño Méndez y Av.Anzoátegui
Nº cívico	: 105-37
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Aníbal Freites
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas metálicas basculantes con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y algunos ambientes en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similiares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 7,00 m. Fondo: 8,00 m. Area: 56,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

- Número de rollo : 2270
- Número de negativo : 22
- Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
- Fecha : 15/06/97
- Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
- Fecha : 23/10/97
- Inventario : Arq. Patricia de Pico
- Fecha : 23/10/97
- Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
- Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 19-01  
Nº reg. : 000186  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA FREITES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Briceño Mendez y Av. Anzoátegui
Nº cívico	: 105-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Anibal Freites
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de romanilla con vidrios y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras enmarcando puerta y ventana, presenta cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 9,00 m. Fondo: 8,00 m. Area: 72,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2270  
 Número de negativo : 23  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfilligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 19-01  
Nº reg. : 000187  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TABARES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Anzoátegui c/c calle Libertad
Nº cívico	: 100-91/103-23
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gabriel Tabares
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por Av. Anzoátegui presenta dos puertas de madera, por la C/Libertad la fachada tiene una puerta de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 12,00 m. Fondo: 8,00 m. Area: 96,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2270
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfilligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 20-01  
Nº reg. : 000208  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: INSTITUTO VICTORIA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Soubllette entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-85
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Educativo (Instituto Victoria)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, ocho salones y dos baños. También posee traspatio.

Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con entablado y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de madera y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puerta y ventana, presenta cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:****Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 15,00 m. Fondo: 41,00 m. Area: 615,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

**Registro Fotográfico:****Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2271
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 15/06/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas, una de madera con poyo y reja metálica y otra de pequeñas dimensiones, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	.
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta molduras enmarcando puertas y ventanas y sobre estas presenta un toldo de metal y cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 20,00 m. Area: 160,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 8009  
 Número de negativo : 34  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 08/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 16-01  
Nº reg. : 000149  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA 104-48**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: El Socorro
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Soublette y Av.Anzoátegui
Nº cívico	: 104-48
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera y vidrio con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

### Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Molduras sencillas enmarcando puertas y ventanas. cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

**Registro Gráfico:**



**Observaciones:**

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: Frente: 8,00 m. Fondo: 11,00 m. Area: 88,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

**Registro Fotográfico:**



**Datos Técnicos**

Número de rollo : 2271  
 Número de negativo : 22  
 Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 15/06/97  
 Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
 Fecha : 23/10/97  
 Inventario : Arq.Patricia de Pico  
 Fecha : 23/10/97  
 Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
 Fecha : 27/10/97

**Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.