

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 124-04  
Nº reg. : 000676  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: LICEO MARTIN J. SANABRIA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Paseo Cabriales entre la Av. Padre Alexandre y Av. Cedeño
Nº cívico	: s/n
Propietario original	: Min. De Educación
Uso original	: Educativo
Propietario actual	: Min. De Educación
Uso actual	: Educativo

## Tipo de edificación

- ( ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( X ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



676  
Manizales

**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es intenso, el área se encuentra totalmente intervenida, se encuentra frente al Parque Metropolitano y al Museo de la Cultura.

**Datos históricos**

**Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, se estima que fue construido en los años '70s. dato no documentado.

**Datos tipológicos**

**Descripción Funcional:**

Edificación de dos plantas, se le accede a través de un gran espacio receptor donde se ubican las oficinas administrativas, siendo este volumen, el nodo conectivo con las alas de aulas, dando sus corredores a un gran patio central. También tiene amplios jardines y área deportiva.

**Descripción Formal:**

Edificación construida con estructura de concreto armado en obra limpia, con cerramiento de ladrillos a la vista. Las ventanas son basculantes de hierro y con vidrios, las puertas son de madera y algunas metálicas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Estructura de concreto armado y ladrillos.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Losas de concreto armado y Paraboloideas Hiperbólicas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos de granito pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	puertas de madera y metálicas, ventanas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho en el interior.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>				
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**

### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación.  
DATOS DE LA PARCELA: FRENTE: 150,00 m. FONDO: 75,00 m. μREA: 11.250,00 m<sup>2</sup>. VALORACIÓN: "B".  
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**

### **Datos Técnicos**

Número de rollo :  
Número de negativo :  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha :  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 123-04  
Nº reg. : 000677  
Nº IPC:



ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA GOMEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar c/c C/Vargas
Nº cívico	: 104-8
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Pedro Vicente Gómez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño, lavadero. Posee traspatio.


Descripción Formal:

inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Martín Tovar presenta dos puertas de madera y una ventana de madera con poyo, quitapolvo y rejas metálicas y por la C/Vargas, la fachada tiene una puerta de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventana.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 240,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 31
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 123-04  
Nº reg. : 000678  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION RODRIGUEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Martín Tovar entre C/Vargas y Av.Cedeño
Nº cívico	: 104-16
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión José Rodriguez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. Posee trespatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en panela.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 240,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 123-04  
Nº reg. : 000679  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA BRICEÑO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Martín Tovar entre  
Av. Cedeño y C/Vargas  
Nº cívico : 104-18  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Elena Briceño  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fué desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas de hierro basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 270,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 125-04  
Nº reg. : 000680  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA MADURO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre Av. Cedeño y C/Navas Spinola
Nº cívico	: 105-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Victor Maduro
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta dos puertas de madera y una ventana de madera pequeña con quitapolvo y rejas metálicas, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 144,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 34  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 125-04  
Nº reg. : 000681  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA CELLI**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Navas Spinola y Av. Cedeño
Nº cívico	: 105-83
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gregorio Antonio Celli
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, no tiene patio, posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con poyo y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en cerámica de ladrillo.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 14,00 m. AREA: 112,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 35  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 125-04  
Nº reg. : 000682  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ESPOSITO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Ricaurte entre Av/Cedeño y C/Navas Spinola  
Nº cívico : 105-79  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Andrés Esposito  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 70 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de metal con poyo con quitapolvo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 26,00 m. AREA: 182,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 36
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 125-04  
Nº reg. : 000683  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 105-55**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre Av. Cedeño y C/Navas Spinola
Nº cívico	: 105-55
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 70 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con reja de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>				
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sifigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 10,00 m. AREA: 60,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:

### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 37  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 125-04  
Nº reg. : 000684  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION MARCANO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre Av. Cedeño y C/Navas Spinola
Nº cívico	: 105-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Marciano
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 10,00 m. AREA: 70,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 04/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 125-04  
Nº reg. : 000685  
Nº IPC:



ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: SUCESION LOPEZ BLANCO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte c/c Av.Cedeño
Nº cívico	: 105-03
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Lopez Blanco
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio. Tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Ricaurte presenta dos puertas de madera y por la C/Cedeño la fachada tiene una puerta de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 180,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 26A  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 126-04  
Nº reg. : 000686  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RUCCI**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-48
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luigi Rucci
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en cerámica.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sifigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 37,00 m. AREA: 185 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 126-04  
Nº reg. : 000687  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 103-54**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Martín Tovar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-54
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Stiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 450,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 27  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 126-04  
Nº reg. : 000688  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 103-62**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-62
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio. Si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas, una de madera y otra de metal ambas con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 225,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 28  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 126-04  
Nº reg. : 000689  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RIOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mercedes de Ríos
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspalio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamental.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 13,00 m. AREA: 78,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 29  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 127-04  
Nº reg. : 000690  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Padre Alexandre entre  
Av. Cedeño y C/Vargas  
Nº cívico : 104-10  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Juan Rodriguez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee lraspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con quitapolvo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 120,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 6  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 127-04  
Nº reg. : 000691  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA DISIDORO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Padre Alexandre entre  
Av. Cedeño y C/Vargas  
Nº cívico : 104-16  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Mario Disidoro  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños, sala y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 242,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 5
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 127-04  
Nº reg. : 000692  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION DO RAMOS**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Padre Alexandre entre  
Av. Cedeño y C/Vargas  
Nº cívico : 104-36  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Sucesión Do Ramos Gomez  
Uso actual : Comercial/Residencial

## Tipo de edificación

( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educacional  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños, y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera con rejas metálicas y un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. à

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 506,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 4  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 127-04  
Nº reg. : 000693  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA AROCHA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Padre Alexandre E/Av.  
Cedeño y calle Rondón  
Nº cívico : 104-72  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Silvia Arocha de Rodríguez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de 70 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamental y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfrigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 140,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 2  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 128-04  
Nº reg. : 000694  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA 103-1**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte c/c C/Rondón
Nº cívico	: 103-1
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Ricaurte presenta una puerta de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas y por la C/Rondón, la fachada tiene una ventana de metal con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 16,00 m. AREA: 80,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 21  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 129-04  
Nº reg. : 000695  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CRUZ ROJA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar c/c C/Independencia
Nº cívico	: 102-6
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ministerio de Sanidad
Uso actual	: Asistencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Martín Tovar presenta tres puertas de metal y dos ventanas de hierro basculante con rejas metálicas y por la c/Independencia, la fachada tiene dos puertas de metal con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas y ventanas de hierro basculante.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 50,00 m. AREA: 450,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 129-04  
Nº reg. : 000696  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION MINGUETT GONZALEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Martín Tovar entr C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-36
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Minguett González
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, remalando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 301,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 22  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 129-04  
Nº reg. : 000697  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TORREALBA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico	: 102-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana Torrealba
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/87		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 280,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 23  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 129-04  
Nº reg. : 000698  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA BONONI**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-72
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Agustino Bononi
Uso actual	: Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo, tapapolvo y rejas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera, reja de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligey	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 240,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 25  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 129-04  
Nº reg. : 000699  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PIÑA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. 5 de Julio y Av. Martín Tovar
Nº cívico	: 95-46
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ligia Teresa Piña de Romero
Uso actual	: Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 176,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 20  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 129-A-04 ALCALDIA DE  
Nº reg. : 000700 VALENCIA  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: MUSEO DE LA CULTURA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Cabriales c/c C/Independencia
Nº cívico	: S/N
Propietario original	: Gobierno de Carabobo
Uso original	: Cultural
Propietario actual	: Gobierno de Carabobo
Uso actual	: Cultural

## Tipo de edificación

- ( ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( X ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el museo se encuentra dentro del Parque Metropolitano a orillas del Rio Cabriales.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Esta obra fue proyectada por el Arq. Jorge Castillo y comenzada a construir en 1976 por el Gobierno de Carabobo, se concluyó parcialmente en 1986 y totalmente en 1992. Actualmente funciona como sede de la Secretaria de Cultura del Gobierno de Carabobo.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de dos plantas diseñada para servir de museo, arquitectura racionalista, tiene forma de cruz, con las áreas de circulación y administrativas centrales y los salones para exposiciones en las alas. Su estructura metálica externa es una solución interesante que resuelve los grandes volados. Contiene también un sótano para estacionamiento.

#### **Descripción Formal:**

Las fachadas de las cuatro alas para exposiciones son totalmente ciegas, sin aberturas, solo se destacan las estructuras metálicas, el nodo central tiene un cerramiento de vidrios.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación



		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Paredes de bloques y estructura metálica.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techos de losas de concreto armado.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos de baldosas de caico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Estructura metálica con vidrios.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>				
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**

### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 40,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 1400,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo :  
Número de negativo :  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha :  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 130-04  
Nº reg. : 000701  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION VELIZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Padre Alexandre entre C/Rondón y C/Vargas
Nº cívico	: 103-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Luisa Véliz
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, un baño y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 33,00 m. AREA: 333,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 7  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 131-04  
Nº reg. : 000702  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LINARES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte c/c C/Rondón
Nº cívico	: 102-95
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rosa Linares
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede directamente a un local comercial, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, un salón y un baño.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Ricaurte presenta una puerta de madera y por la C/Rondón, la fachada tiene un portón de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 17,00 m. AREA: 68,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 20A  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 05/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 131-04  
Nº reg. : 000703  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CEBALLOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico	: 102-79
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mercedes Ceballos
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 31,00 m. AREA: 248,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 17  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 131-04  
Nº reg. : 000704  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MALPICA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Ricaurte entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-61
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dora de Malpica
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee trespatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 31,00 m. 372,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 131-04  
Nº reg. : 000705  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CONTRERAS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-51
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Agueda de Contreras
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 210,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 131-04  
Nº reg. : 000706  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 102-11**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico	: 102-11
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



**Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

**Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

**Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, un baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		X	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 180,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 11  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 131-04  
Nº reg. : 000707  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA 102-31**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Independencia y C/Rondón
Nº civico	: 102-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las adificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 40,00 M. AREA: 240,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 14A  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 131-04  
Nº reg. : 000708  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA BENCOMO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Ricaurte entre C/Independencia y C/Rondón  
Nº cívico : 102-27  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Auristela Bencomo  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas de hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 4,00 M. FONDO: 37,00 M. AREA: 148,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 13A  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 131-04  
Nº reg. : 000709  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CHAVEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico	: 102-25
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Gladis Chavez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 29/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 4,00 M. FONDO:37,00 M. AREA: 148,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 12A
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 131-04  
Nº reg. : 000710  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HERNANDEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Padre Alexandre y Av. Ricaurte
Nº cívico	: 91-77
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rigoberto Hernández
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878 los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio cenral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 115,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 25A
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 131-04  
Nº reg. : 000711  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA VALENZUELA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Padre Alexandre y Av. Ricaurte
Nº cívico	: 91-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Eudelis Valenzuela
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculantes.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 115,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 24A  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 131-04  
Nº reg. : 000712  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LAMAS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Ricaurte y Av. Padre Alexandre
Nº cívico	: 91-63
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis Lamas
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspalio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, presenta cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas de hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 25,00 M. AREA: 150,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 23A
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 131-04  
Nº reg. : 000713  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SOTELO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Rondón entre Av. Padre Alexandre y Av. Ricaurte
Nº cívico	: 91-61
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Familia Sotelo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio. Tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fomo de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas en hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 25,00 M. AREA: 150,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 22A  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 131-04  
Nº reg. : 000714  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LINARES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Independencia y C/Rondón
Nº cívico	: 102-91
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rosa Linares
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de metal de dos hojas con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas de metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Gullelmo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00 M. FONDO: 18,00 M. AREA: 90,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 19A  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 131-04  
Nº reg. : 000715  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TANG**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Rondón y C/Independencia
Nº cívico	: 102-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Yajaira Tang
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 19,00 M. AREA: 114,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 18A  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 132-04  
Nº reg. : 000716  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PARROQUIAL**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar c/c C/Independencia
Nº cívico	: 101-96
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Iglesia Catedral
Uso actual	: Religioso

## Tipo de edificación

( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educativo  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Martín Tovar presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado y por la calle Independencia la fachada tiene una ventana con las mismas características que las anteriores. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00 M. FONDO: 40,00 M. AREA: 480,00 M2. VALORCION: "B". CRITERIO DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 132-04  
Nº reg. : 000717  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TORREALBA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-79
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Pedro Torrealba
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 25,00 M. AREA: 200,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 17  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 132-04  
Nº reg. : 000718  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA NAZAR**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Nelly Nazar de Lovera
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños, y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cerámica.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.		X	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO:34,00 M. AREA: 304,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 12  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 132-04  
Nº reg. : 000719  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-60**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, internamente está totalmente demolida.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 37,00 M. AREA: 222,00 M2. VALORACION:"B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 132-04  
Nº reg. : 000720  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TORTOLERO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-49
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana Tortolero
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO:12,00 M. AREA: 84,00 M. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 16  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 132-04  
Nº reg. : 000721  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA GUAYOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-17
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Henriqueta Guayos
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con quitapolvo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00M. FONDO: 17,00 M. AREA: 85,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 18
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 132-04  
Nº reg. : 000722  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SOTO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-9
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Oscar Soto
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de metal con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y lodo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamental.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		


### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 7,00 M. AREA: 42,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 19  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 133-04  
Nº reg. : 000723  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION ORIA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 93-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Oria
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, nueve habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 44,00 M. AREA: 440,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 133-04  
Nº reg. : 000724  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SANCHEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.5 de Julio entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-14
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Edmundo Sánchez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, baño y lavadero, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO:28,00 M. AREA: 208,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 30
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 133-04  
Nº reg. : 000725  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LUGO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-30
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Fabiola Lugo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 4,00 M. FONDO: 23,00 M. AREA: 92,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426  
Número de negativo : 32  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 133-04  
Nº reg. : 000726  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA MALPICA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-32
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Flor Malpica
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 31,00 M. AREA: 310,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 133-04  
Nº reg. : 000727  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION PRIETO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-50
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Prieto
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 70 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, no posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de la fachada por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 43,00 M. AREA: 258,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 133-04  
Nº reg. : 000728  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CAMARGO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-52
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Camargo
Uso actual	: Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con rejas metálicas y un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 43,00 M. AREA:258,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION:I intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 133-04  
Nº reg. : 000729  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PORTOCARRERO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-76
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Portocarrero
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha


- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector

en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de dos plantas, se le accede a través de un porche, tiene sala, comedor, cuatro habitaciones, cocina, un baño y lavadero, no posee patio, pero si tiene traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de madera y tres ventanas una de metal con vidrio, dos de madera y todas con rejas metálicas, en la parte superior posee un balcón con baranda lisa y la segunda planta presenta una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00 M. FONDO: 27,00 M. AREA: 135,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 36
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 133-04  
Nº reg. : 000730  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GEDE**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. 5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 93-118
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Flor de Gede
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1870, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas una de hierro basculante y dos de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y de hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 15,00 M. FONDO: 8,00 M. AREA: 120,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426  
Número de negativo : 17  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 133-04  
Nº reg. : 000731  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GEDE**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. 5 de Julio c/c C/Libertad  
Nº cívico : 101-6  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Flor de Gede  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón comercial, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av.5 de Julio presenta dos puertas de madera y por la calle libertad la fachada tiene una puerta de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 10,00 M. AREA: 80,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426  
Número de negativo : 18  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/09/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 134-04  
Nº reg. : 000732  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MIRISOLA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Colombia entre  
Av.Branger y Paseo Cabriales  
Nº cívico : 92-26  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Concepción Mirisola  
Uso actual : Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una baranda de balaustres de concreto. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 44,00 M. AREA: 352,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 36  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 134-04  
Nº reg. : 000733  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PEÑA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Branger c/c C/Colombia
Nº cívico	: 100-33
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José L.Peña
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio central, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspalio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de hierro basculantes con rejas metálicas y un portón metálico. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cerámica y en algunos ambientes en caico.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 11,00 M. FONDO: 14,00 M. AREA: 154,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 31A  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 134-04  
Nº reg. : 000734  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 100-31**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Branger entre C/Colombia y C/Independencia
Nº cívico	: 100-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de hierro basculante con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 14,00 m. AREA: 112,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 32A
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 134-04  
Nº reg. : 000735  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ABREU**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Branger c/c C/Colombia
Nº cívico	: 92-4
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Cedralia Irene Abreu Goncalves
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un local comercial, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av.Branger presenta dos puertas de madera y por la calle Colombia, la fachada tiene dos puertas de madera y una ventana de hierro basculante. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas de hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 120,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 34  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 134-04  
Nº reg. : 000736  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MODESTINO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.Branger y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 92-10/92-14
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: P.Modestino
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y lejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 192,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 35  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000738  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LONDOÑO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-63
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Berta Londoño
Uso actual	: Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 315,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426  
Número de negativo : 21  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000739  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CASTILLO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-43
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sra. Castillo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, once habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.			x
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. 19,00 m. AREA: 190,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 23
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000740  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: HOTEL ROMA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio c/c C/Colombia
Nº cívico	: 96-12
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Rego Otero
Uso actual	: Recreacional y Turístico (Hotel Roma)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, treinta habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado y por la Av.5 de Julio, la fachada tiene cuatro ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado y una puerta metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 18,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 630,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426/2423  
Número de negativo : 24/21,22,23  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000741  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GARCIA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº civico	: 95-28
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Cesar García
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, baño y lavadero, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 368,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 137-04  
Nº reg. : 000742  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA PONTE**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-30
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Matilde Ponte
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ocho habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa de balaustres de concreto. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y moldura enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 344,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 25  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000743  
Nº IPC :

**Denominación Oficial: SUCESION PONTE MARTINEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-36
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Ponte Martínez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de metal y una ventana de hierro basculante con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 430,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 26  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 137-04  
Nº reg. : 000744  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-48**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia entre Av.Martín  
Tovar y Av.5 de Julio  
Nº cívico : 95-48  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : No se obtuvo información  
Uso actual : Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, nueve habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo, con quitapolvos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 516,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITEROS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 27  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 137-04  
Nº reg. : 000745  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: COLEGIO ANDRES BELLO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Inversiones 3L
Uso actual	: Educativo (Colegio Andrés Bello)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, diez salones, tres laboratorios, cinco oficinas, ocho baños. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de hierro basculante con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 516,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 28  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.