

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 138-04  
Nº reg. : 000737  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: PUENTE MORILLO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Colombia sobre el Río  
Cabriales  
Nº cívico : S/N  
Propietario original : Ciudad de Valencia  
Uso original : Vías de comunicación  
Propietario actual : Alcaldía de Valencia  
Uso actual : Vías de Comunicación -  
Espacio Urbano

## Tipo de edificación

- ( ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( X ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción : 1807  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, se encuentra sobre el Río Cabrales.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Es el más antiguo de Valencia, ya que era el camino a Caracas, comenzó su construcción en 1807 por la municipalidad pero no fue sino hasta 1818 cuando el General Realista Don Pablo Morillo llegó a la ciudad y puso especial interés en terminarlo; posteriormente en 1904, el Arq. Antonio Malaussena lo reconstruyó ya que había sido seriamente dañado por una crecida.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Puente de tres bóvedas, presenta contrafuertes con diseños diferentes según sea el lado del puente que recibe la corriente. Los "agua arriba" tienen forma de media pirámide muy esbelta cortada longitudinalmente y un remate en forma de punta de diamante. Los "agua abajo" tienen la forma de medio cono, cortado también longitudinalmente, en el nivel de la calle y adosados a las barandas existen bancos corridos en toda su extensión.

Descripción Formal:

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Bases y contrafuertes de piedras, ladrillos y argamasa.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>				
<b>Pisos Entrepisos</b>	Calzada asfaltada.		X	
<b>Cerramientos</b>				
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>				
<b>Instalaciones</b>				
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**

### **Observaciones:**

Requiere restauración urgente en contrafuertes, postes de iluminación e instalación eléctrica. VALORACION: "B".  
CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo : 1986  
Número de negativo : 26  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 15/10/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 137-04  
Nº reg. : 000746  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CARRIZALEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia c/c Av. Martín Tovar
Nº cívico	: 95-90
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Haydee Carrizales
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un local comercial, no tiene patio, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta una puerta de metal y tres ventanas de hierro basculante con rejas metálicas y por la Av. Marín Tovar la fachada no tiene puertas ni ventanas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de platabanda y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de platabanda.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas tipo santamaría y ventanas de hierro basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 350,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 29  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 137-04  
Nº reg. : 000747  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-63**

## Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	Catedral
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	C/Libertad entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	:	95-63
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	No se obtuvo información
Uso actual	:	Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de tres edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			X
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.			X
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			X
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.			X
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			X
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 200 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 03
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 137-04  
Nº reg. : 000748  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GONZALEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Martín Tovar y Av. 5 de Julio
Nº cívico	: 95-55
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Augusto González
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de tres edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 200,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000749  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MALPICA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Martín Tovar y Av. 5 de Julio
Nº cívico	: 95-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Flia Malpica
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera y vidrio con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de tres edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 200,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 05
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000750  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RENGIFO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad entre Av. Martín Tovar  
Nº cívico : 95-41  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : María Rengifo  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 225,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000751  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CAFRONI**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dr. José A. Cafroni
Uso actual	: Administrativo

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas basculantes metálicas en la parte superior posee una cornisa sencilla. La lechumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas de madera y ventanas metálicas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 216,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:

### Datos Técnicos

Número de rollo :  
Número de negativo :  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha :  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000752  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA FICARRA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-21
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carlos Ficarra
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 4,00 M. FONDO: 22,00 M. AREA: 88,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 137-04  
Nº reg. : 000753  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA VIÑA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Libertad entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Guillermina Viña
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de Caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00 M. FONDO: 18,00 M. AREA: 90,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 137-04  
Nº reg. : 000754  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA DO SANTOS**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Libertad entre Av. Martín Tovar y Av. 5 de Julio  
Nº cívico : 95-9  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Agustín Do Santos  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO: 18,00 M. AREA: 126,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 137-04  
Nº reg. : 000755  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SALAZAR**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Libertad c/c Av. 5 de Julio  
Nº cívico : 95-7  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Jesús Salazar  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene patio techado alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. No posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta dos puertas de madera y por la Av. 5 de Julio, la fachada tiene una puerta de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 18,00 M. AREA: 180,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000756  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TORTOLERO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Raquel Tortolero
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### *Descripción del contexto inmediato:*

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

#### Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee lraspatio.


#### Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

*Descripción de los materiales y condiciones de conservación*

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 4,00M. FONDO: 27,00 M. AREA: 108,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426  
Número de negativo : 19  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 137-04  
Nº reg. : 000757  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ESCOCE**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. 5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia  
Nº cívico : 100-73  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Alicia Escoce  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### *Descripción del contexto inmediato:*

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

#### Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ocho habitaciones, cocina, tres baños y lavadero., también posee traspatio.


#### Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

*Descripción de los materiales y condiciones de conservación*

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera, ventanas de hierro basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00 M. FONDO: 27,00 M. AREA: 135,00 M2. CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000758  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION HEMSEN**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: S/N
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Estacionamiento
Propietario actual	: Sucesión Hemsén
Uso actual	: Estacionamiento

## Tipo de edificación

- ( ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( X ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un portón a un gran patio utilizado para estacionamiento de vehículos.


Descripción Formal:

La fachada presenta un gran portón metálico y una portada ornamentada y cornisa con elementos de influencia Art Deco.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>				
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento.		x	
<b>Cerramientos</b>	Portón Metálico.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Portada y cornisa denticulada.	x		
<b>Instalaciones</b>				
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE:22,00 M. FONDO: 7,00 M. AREA: 154,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426  
Número de negativo : 14  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 06/08/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000759  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HERNANDEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia c/c Av.5 de Julio
Nº cívico	: 94-80
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Hernández
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, trece habitaciones, cocina, seis baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo, tres ventanas de madera, todas y rejas de hierro forjado y por la Av. 5 de Julio, la fachada tiene tres ventanas de madera todas con rejas de hierro forjado y en la parte superior posee una baranda de balaustre de concreto. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 14,00 M. FONDO: 31,00 M. AREA: 434,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2426/2423  
Número de negativo : 25/19,20  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000760  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION RAMOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad c/c Av. 5 de Julio
Nº cívico	: 100-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Ramos
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas y por la Av. 5 de Julio, la fachada tiene una ventana de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 23,00 M. AREA: 207,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000761  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: SUCESION TRIGO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. 5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 93-37
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Trigo
Uso actual	: Estacionamiento

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio interno, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal de dos hojas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por láminas metálicas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña, tejas criollas y platabanda.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 30,00 M. FONDO: 45,00 M. AREA: 1350,00 M2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000762  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HEMSEN**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia E/Av. 5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 94-30
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Hemsén
Uso actual	: Asistencial (Clínica Seijas)

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor de los cuales se desarrollan los demás ambientes, dieciséis habitaciones con baño c/u, 14 consultorios y cinco baños públicos, no posee traspatio.


#### **Descripción formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. Todos estos elementos están enmarcados en portadas con una rica decoración ecléctica propia de fines de siglo XIX, presenta elementos de gran calidad estética como la puerta principal, los montantes de madera afiligranada de las puertas interiores y los mosaicos de los pisos.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos de mosaicos.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Fachada totalmente ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 611,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 15  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 138-04  
Nº reg. : 000763  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RIVOLTA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. 5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 94-52
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José María Rivolta
Uso actual	: Religioso

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, nueve habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con rejas metálicas y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 14,00 M. FONDO: 46,00 M. AREA: 644,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 17  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000764  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HERNANDEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av 5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia  
Nº cívico : 100-38  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : José Hernandez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 17,00 m. FONDO: 16,00 m. 272,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000765  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LEON**

## Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	Catedral
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	Av. 5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	:	100-46
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Moises León
Uso actual	:	Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 168,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 138-04  
Nº reg. : 000766  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RAMIREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mirian Ramirez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones (uno convertido en garaje), tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado y posee también un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña, posee también un portón metálico y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y puerta metálica tipo santamaría.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 240,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 28
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 138-04  
Nº reg. : 000767  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RAMOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juan Ramos Terán
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de hierro basculante, con poyos, con quitapolvos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas en hierro basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras en puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 288,00 m<sup>2</sup>. VLUORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 139-04  
Nº reg. : 000768  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MASFRANGELO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.Branger y Av.Ricaurte
Nº cívico	: 91-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Frank Masfrangelo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ocho habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, posee también un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y portón metálico tipo santamaría.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamental y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 564,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 139-04  
Nº reg. : 000769  
Nº IPC :

**Denominación Oficial: CASA GUTIERREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.Branger y Av.Ricaurte
Nº cívico	: 91-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel A. Gutierrez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Pisos en caico.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 52,00 m. AREA: 312,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 2
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 139-04  
Nº reg. : 000770  
Nº IPC:



ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA GUTIERREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.Branger y Av.Ricaurte
Nº cívico	: 91-42
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel A.Gutierrez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 52,00 m. AREA: 416,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 139-04  
Nº reg. : 000771  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 91-68**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.Branger y Av.Ricaurte
Nº cívico	: 91-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, veintiseis habitaciones, cocina, nueve baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamental y molduras enmarcando puerta y ventanas.			x
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 49,00 m. AREA: 490,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 139-04  
Nº reg. : 000772  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA JIMENEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia c/c Av. Branger
Nº cívico	: 91-128
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Domingo Jimenez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de dos plantas, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta dos puertas metálicas tipo santamaría y tres ventanas de hierro basculante y por la Av.Branger, la fachada tiene dos puertas metálicas y tres ventanas de hierro basculante. en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de platabanda y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de platabanda.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas de metal y ventanas de hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 420,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 33  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 139-04  
Nº reg. : 000773  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HERNANDEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av.Branger entre C/Colombia y C/Independencia  
Nº cívico : 100-46  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Ana de Hernández  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	En mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 8,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 30  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 139-04  
Nº reg. : 000774  
Nº IPC:



ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA AGUILAR**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Branger entre C/Colombia y C/Independencia
Nº cívico	: 100-62
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Remigio Aguilar
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 100,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2425
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfilligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 139-04  
Nº reg. : 000775  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA DO NACIMENTOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte c/c Branger
Nº cívico	: 91-2/100-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Joao de Jesus Do Nacimentos
Uso actual	: Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta dos puertas de metal, y por la Av. Ricaurte la fachada tiene tres puertas, dos metálicas y una tipo santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas y portón metálico tipo santamaria.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 10,00 m. AREA: 110,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 01
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 139-04  
Nº reg. : 000776  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CASTILLO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Branger entre C/Colombia y C/Independencia
Nº cívico	: 100-80
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sra. Castillo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 19,00 m. AREA: 133,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 27A  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 139-04

Nº reg. : 000777

Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA FERREIRA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Branger entre C/Colombia y C/Independencia
Nº cívico	: 100-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel Ferreira
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha


- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector

en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña, tejas criollas y metal.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 72,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 28  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000778  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MALPICA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar c/c C/Colombia
Nº cívico	: 96-97
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Malpica
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un salón, no tiene patio interno, su distribución interna es de dos habitaciones, dos baños, un local y cocina. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta una puerta de metal y una ventana de metal por la Av. Martín Tovar, la fachada tiene dos puertas metálicas, en la esquina el volumen es chafaneado y tiene otra puerta metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculantes.			x
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Cornisa sencilla en la fachada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO: 29,00 M. AREA: 203,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 5/4  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000779  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MALPICA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-85
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Malpica
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios centrales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Cornisa sencilla en la fachada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 29,00 M. AREA: 261,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 140-04  
Nº reg. : 000780  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-35**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-35
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de postigos de madera, poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Cornisa sencilla en la fachada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00 M. FONDO: 26,00 M. AREA: 312,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 08
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000781  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-15**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av. Martín Tovar y Av. 5 de Julio
Nº cívico	: 95-15
Propietario original	: Desconocido <i>DORIS DE AVILA DE AVILA</i>
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

*Tlf. 8572026 (EN VENTA)*

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, trece habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y ventanas de postigos de madera, poyo, quitapolvo y rejas de hierro forjado, entre ellas hay una pequeña puerta. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 11,00 M. FONDO: 28,00 M. AREA: 308,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000782  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-7**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia C/C Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-7/95-11
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Recreacional y Turístico

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es reducido, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, diez habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Columbia presenta tres puertas de madera, y por la Av. 5 de Julio la fachada tiene una puerta de madera y tres ventanas con postigos de madera y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Cornisa sencilla en la fachada.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 11,00 M. FONDO: 40,00 M. AREA: 704,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 10/29
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 140-04  
Nº reg. : 000783  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LAYA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.5 de Julio entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-47
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Nelson Laya
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. No posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO:34,00 M. AREA: 340,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000784  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA DUARTE**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av. Martín Tovar y Av. 5 de Julio
Nº cívico	: 95-34
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Abelardo Duarte
Uso actual	: Recreacional y Turístico (Posada Don Miguel)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, once habitaciones, cocina, cuatro baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 533,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 140-04  
Nº reg. : 000785  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA 95-46**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-46
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños, y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyos, con quitapolvos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 588,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 34  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000786  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-58**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Páez entre Av. Martín Tovar y  
Av. 5 de Julio  
Nº cívico : 95-58  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : No se obtuvo información  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidos simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 207,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 39
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000787  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-62**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av.Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-62
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 230,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2426
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000788  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 99-6**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar c/c C/Páez
Nº cívico	: 99-6
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, seis habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Marín Tovar presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo, con quilapolvos y rejas de hierro forjado y por la C/Páez, la fachada tiene cinco ventanas con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 280,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423/2426  
Número de negativo : 1/2  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000789  
Nº IPC :

**Denominación Oficial: CASA GONZALEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-20/99-26
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Eliseo González
Uso actual	: Recreacional/Turístico (Hotel)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, ciento cuarenta y ocho habitaciones, cocina, ciento cincuenta baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y cuatro ventanas de madera con poyos, con quitapolvos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 22,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 860,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 2
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 140-04  
Nº reg. : 000790  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SARQUIS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Martín Tovar entre C/Páez y C/Colombia
Nº cívico	: 99-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Oswaldo Sarquís
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, once habitaciones, cocina, siete baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal y una ventana de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 46,00 m. AREA: 460,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 141-04  
Nº reg. : 000791  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 94-86**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. 5 de Julio c/c C/Colombia
Nº cívico	: 94-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina, dos baños y lavadero.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av.5 de Julio presenta una puerta de metal, no posee ventanas, la fachada tiene dos puertas metálicas tipo santamaría. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

*Descripción de los materiales y condiciones de conservación*

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en konker.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas tipo santamaría.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 16,00 M. AREA: 128,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 141-04  
Nº reg. : 000792  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PARROQUIAL**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 94-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Curia Diocesana
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de vidrio con poyos, con quitapolvos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puerta de madera y ventanas de vidrio con marcos de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 16,00 M. AREA: 128,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 13  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 141-04  
Nº reg. : 000793  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 94-63**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. 5 de Julio y Paseo Cabriales
Nº cívico	: 94-63
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, once habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos, con quilapolvos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 16,00 M. AREA: 144,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2423
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 141-04  
Nº reg. : 000794  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 99-60**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.5 de Julio entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Desconocido
Uso actual	: No se obtuvo información

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio. Tampoco posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyos, con quitapolvos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 17,00 M. FONDO: 26,00 M. AREA: 442,00 M2. VALORACION: "C", CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2423  
Número de negativo : 31  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 08/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 142-04  
Nº reg. : 000795  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GONZALEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia c/c Av. Branger
Nº cívico	: 92-3/92-9
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión González
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, local comercial, ocho habitaciones, un baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la calle Colombia presenta tres puertas metálicas y por la Av. Branger, la fachada tiene una puerta también metálica, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con entablado de madera y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de entablado de madera y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>				
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 14,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 392,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:

### Datos Técnicos

Número de rollo : 2425  
Número de negativo : 37  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 143-04  
Nº reg. : 000796  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MORILLO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte c/c Calle Páez
Nº cívico	: 91-10
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr. Morillo
Uso actual	: Administrativo

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Ricaurte presenta cuatro puertas una de madera y tres metálicas, no posee ventanas, y por la calle Páez, la fachada no tiene puertas ni ventanas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y metálicas.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	<b>Fecha:</b> 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 15,00 m. AREA: 150,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 143-04  
Nº reg. : 000797  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SANZ**

## Localización


Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av. Ricaurte y Av. Branger
Nº cívico	: 91-50
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Simón Sanz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación	Declaratoria	Nº de Gaceta	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/> Residencial	<input type="checkbox"/> Nacional		
<input type="checkbox"/> Religioso	<input type="checkbox"/> Regional		
<input type="checkbox"/> Militar	<input type="checkbox"/> Municipal		
<input type="checkbox"/> Educativo	<input type="checkbox"/> Otro		
<input type="checkbox"/> Institucional			
<input type="checkbox"/> Turística			
<input type="checkbox"/> Comercial			
<input type="checkbox"/> Industrial			
<input type="checkbox"/> Asistencial			
<input type="checkbox"/> Cultural			
<input type="checkbox"/> Otros			

**Fechas**  
 Proyecto :  
 Construcción :  
 Inauguración :  
 Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector

en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un petio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada en la fachada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 36,00 m. AREA: 252,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 143-04  
Nº reg. : 000798  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SANZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av.Branger y Av.Ricaurte
Nº cívico	: 91-65
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Simón Sanz
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 47,00 m. AREA: 329,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfilligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 143-04  
Nº reg. : 000799  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MARQUEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Candelaria entre Av.Branger y Av.Ricaurte
Nº cívico	: 91-15
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Marquez Montenegro
Uso actual	: Depósito

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un gran espacio, siendo un depósito.


Descripción Formal:

La fachada presenta un portón de metal y cuatro ventanas de madera sin rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla y un gran frontis sobre el portón. La techumbre es de estructura metálica.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo metálico.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas tipo santamaria y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 17,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 646,00 m2. VALORACION: "B". CRIETRIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1962
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 143-04  
Nº reg. : 000800  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CAMACHO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte c/c C/Colombia
Nº cívico	: 91-5
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis Camacho
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina, tres baños y lavaderos. No posee traspalio.



#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/ Ricaurte presenta dos puertas de metal y una ventana de madera con poyo, quilapolvo y rejas de hierro forjado y por la calle Colombia la fachada tiene una puerta de metal. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 11,00 M. FONDO: 15,00 M. AREA: 165,00 M2. VALORACION:"B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1962  
Número de negativo : 8  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 144-04  
Nº reg. : 000801  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LOPEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-73
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Manuel López Vasquez
Uso actual	: Recreacional y Turístico (Hotel Lovera)

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, veintiocho habitaciones, cocina, siete baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta dos puertas, una de madera y otra de metal y tres ventanas de madera con poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO:43,00 M. AREA: 344,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 144-04  
Nº reg. : 000802  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MENDOZA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-93
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis Mendoza
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y un portón metálico tipo santamaria, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y metal tipo santamaría.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO: 14,00 M. AREA: 98,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 144-04  
Nº reg. : 000803  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 95-71**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-71
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. Presenta publicidad agresiva alterando la armonía de la fachada. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 43,00 M. AREA: 258,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 144-04  
Nº reg. : 000804  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TOVAR**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-65
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Elías Tovar
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña, tejas criollas y metal.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sillgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00 M. FONDO: 28,00 M. AREA: 336,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 2424
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq Sara de Atiénzar
Fecha	: 09/07/97
Dibujo	: Arq Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 144-04  
Nº reg. : 000805  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PINTO BRITO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez entre Av. Martín Tovar y Av.5 de Julio
Nº cívico	: 95-51
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dr. Fidias Pinto Brito
Uso actual	: Residencial/Asistencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 150 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE:8,00 M. FONDO: 43,00 M. AREA: 344,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 2424  
Número de negativo : 6  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 09/07/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Codazzi, 1839.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 161-05  
Nº reg. : 000821  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GARBOZA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Ricaurte c/c C/Rondón  
Nº cívico : 103-2/103-12  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Sucesión Garboza  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Ricaurte presenta dos puertas, una de madera y otra de metal y una ventana de metal con poyo y rejas metálicas por la C/Rondón, la fachada tiene una puerta de metal y tres ventanas pequeñas de hierro. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculantes.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 144,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 161-05  
Nº reg. : 000822  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SARA VIA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Ricaurte entre C/Vargas y C/Rondón  
Nº cívico : 103-14  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Rosa Saravia  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral, alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta tres puertas una de madera y dos de metal, no tiene ventanas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas tipo santamaría y en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 360,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1761  
Número de negativo : 13  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 23/09/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 162-04  
Nº reg. : 000823  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MARTINEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Campo Elías c/c C/Rondón  
Nº cívico : 103-4  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Olga Martínez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.

Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Campo Elias presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas y por la calle Rondón, la fachada tiene tres ventanas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>				
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 163-05  
Nº reg. : 000824  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MORALES**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Mellao c/c Calle Rondón  
Nº cívico : 88/10  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Francisca Morales  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspalio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Mellao no presenta puerta ni ventana y por la Calle Rondón, la fachada tiene una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sñigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 264,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1762  
Número de negativo : 21  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 163-05  
Nº reg. : 000825  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CAMPO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-20
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Lucía Campo Sola
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 360 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 2
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 163-05  
Nº reg. : 000826  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PEREZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-32
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Andrés Perez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de

### Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación, donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 252,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 164-05  
Nº reg. : 000827  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA VILLANUEVA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Vargas y C/Rondón
Nº cívico	: 103-74
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis Villanueva
Uso actual	: Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio interno, tampoco posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			X
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			X
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			X
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1760  
Número de negativo : 4  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 21/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 166-05  
Nº reg. : 000828  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ORTEGA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Independencia entre Av.Campo Elías y Av.Mariño
Nº cívico	: 89-66
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Ortega Mendoza
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de 70 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina y baño, lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas metálicas basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 33,00 m. AREA: 231,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 166-05  
Nº reg. : 000829  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA BELLO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Av. Mariño y Av. Campo Elías
Nº cívico	: 89-42
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Margarita Bello
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria N° de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de hierro basculante con poyos y rejas de metal, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculantes.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 39,00 m. AREA: 156,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 166-05  
Nº reg. : 000830  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RIOS**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Independencia entre  
Av.Campo Elías y Av.Mariño  
Nº cívico : 89-82  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Juan Ramón Ríos  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de grandes dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 33,00 m. AREA: 231,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1762  
Número de negativo : 26  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 28/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 167-05  
Nº reg. : 000831  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GALENO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Independencia entre Avenidas Mariño y Mellao
Nº cívico	: 88-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Galeno Silva
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

( X )	Residencial
( )	Religioso
( )	Militar
( )	Educacional
( )	Institucional
( )	Turística
( )	Comercial
( )	Industrial
( )	Asistencial
( )	Cultural
( )	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( )	Nacional
( )	Regional
( )	Municipal
( )	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación, fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio latera alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.

#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 167-05  
Nº reg. : 000832  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 88-86**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño c/c C/Independencia
Nº cívico	: 88-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que casa tiene mas de setenta años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño, y lavadero, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Independencia presenta dos puertas de madera y una ventana de hierro basculante y por la Av. Mariño, la fachada tiene una puerta de madera y tres ventanas pequeñas de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculante.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 33,00 m. AREA: 330,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 760
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 169-05  
Nº reg. : 000833  
Nº IPC:



ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA GONZALEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías c/c C/Independencia
Nº cívico	: 101-91
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Beatriz González
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones	:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a u salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, un salón y baño. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Independencia presenta una puerta de madera y no tiene ventanas y por la Av. Campo Elías la fachada tiene tres puertas de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		X	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 9,00 m. AREA: 63,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 169-05  
Nº reg. : 000834  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 101-89**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-89
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 21,00 m. AREA: 189,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1761  
Número de negativo : 15  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 23/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 169-05  
Nº reg. : 000835  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SOLAS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-79
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Solas
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



## **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

## **Datos históricos**

### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

## **Datos tipológicos**

### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspalio.


### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de hierro basculante con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y Ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 33,00 m. AREA: 264,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 169-05  
Nº reg. : 000836  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GUZMAN**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-71
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Lorenzo Guzmán
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



## **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

## **Datos históricos**

### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

## **Datos tipológicos**

### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno, tampoco posee traspatio.

### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de la fachada por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 169-05  
Nº reg. : 000837  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA VAZQUEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Campo Elías entre  
C/Independencia y C/Libertad  
Nº cívico : 101-65  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Nilda Vazquez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de madera y una ventana de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con forro de caña apoyados. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puerta y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 31,00 m. AREA: 279,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 169-05  
Nº reg. : 000838  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ALMARRAGA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-47
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Primitiva Almarraga
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y lejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 207,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 169-05  
Nº reg. : 000839  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ANDRADE**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Juana Isabel Andrade
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguén contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con torro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 200,00 m. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 169-05  
Nº reg. : 000840  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA AGREDA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Avenidas Ricaurte y Campo Elías
Nº cívico	: 90-14
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Agreda
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 440,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 169-05  
Nº reg. : 000841  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PEREZ MARTINEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Ricaurte c/c C/Libertad  
Nº cívico : 90-78  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : José Perez Martinez  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta tres puertas de madera y por la Av. Ricaurte, la fachada tiene una puerta de madera y una ventana pequeña de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			X
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			X
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			X
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.			X
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			X
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.			X
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			X
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 150,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 170-05  
Nº reg. : 000842  
Nº IPC:



ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA CASTILLO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-30
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Castillo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio interno, tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en konker.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 13,00 m. AREA: 91,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1761  
Número de negativo : 21  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 23/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 170-05  
Nº reg. : 000843  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GUANCHEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-34
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Bertha de Guanchez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		X	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 138,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 22
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 170-05  
Nº reg. : 000844  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ORIA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Sucesión Oria
Nº cívico	: 101-64
Propietario original	: Av. Campo Elías entre C/Independencia y C/Libertad
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Oria
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas y ventanas en madera con rejas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 364,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 23
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 171-05  
Nº reg. : 000845  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad c/c Av.Mellao
Nº cívico	: 88-6
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rosa de Rodriguez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado y por la Av.Mellao, la fachada tiene dos ventanas pequeñas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en granito.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 210,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 172-05  
Nº reg. : 000846  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA OTAIZA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Uzlar entre C/Independencia y C/Libertad
Nº cívico	: 101-71
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ana Otaiza Martinez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	En mosaico el zaguán y en algunos ambientes en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 280,00 m2.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 30
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 172-05  
Nº reg. : 000847  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA PINTO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Uzlar entre C/Independencia y C. Libertad
Nº cívico	: 101-49
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carmen Pinto
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 315,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 172-05  
Nº reg. : 000848  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ARVELO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Uslar c/c C/Libertad  
Nº cívico : 87-8  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Mercedes vda de Arvelo  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un porche a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta una puerta de madera y dos ventanas de hierro basculante y rejas metálicas y por la Av. Uzlar, la fachada no tiene puertas, ni ventanas en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de platabanda.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de platabanda impermeabilizado.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas en hierro basculante.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 200,00 m. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 172-05  
Nº reg. : 000849  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA JIMENEZ TORRES**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Uzlar y Av.Mellao
Nº cívico	: 87-20
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Flia Jimenez Torres
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años , dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto de tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y ventanas en hierro basculante.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 37,00 m. AREA: 333,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1763  
Número de negativo : 5  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 172-05  
Nº reg. : 000850  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 87-26**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Uzlar y Av. Mellao
Nº cívico	: 87-26
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educacional  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		X	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		X	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 228,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 172-05  
Nº reg. : 000851  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA TOVAR MORENO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Libertad entre Av.Uzlar y Av.Mellao  
Nº cívico : 87-32  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Leyda Moreno de Tovar  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 266,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 172-05  
Nº reg. : 000852  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA MUÑOZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Uzlar y Av.Mellao
Nº cívico	: 87-44
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Flor Muñoz
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativa
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 266,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 2
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 172-05  
Nº reg. : 000853  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 87-48**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av. Mellao y Av. Uzlar
Nº cívico	: 87-48
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y tres ventanas de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas basculantes.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 380,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 36
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 172-05  
Nº reg. : 000854  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Socorro de Rodriguez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de dos plantas, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de hierro basculante con poyos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 38,00 m AREA: 228,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 172-05  
Nº reg. : 000855  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HIDALGO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-66
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Luis A. Hidalgo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

( X ) Residencial  
( ) Religioso  
( ) Militar  
( ) Educacional  
( ) Institucional  
( ) Turística  
( ) Comercial  
( ) Industrial  
( ) Asistencial  
( ) Cultural  
( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

( ) Nacional  
( ) Regional  
( ) Municipal  
( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de hierro basculante con poyos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico y en algunos ambientes en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculantes.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**



### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 304,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**



### **Datos Técnicos**

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 172-05  
Nº reg. : 000856  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LOPEZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av.88 Mellao  
Nº cívico : 101-40  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Jesus López  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 54,00 m. AREA: 10,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 5
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 173-05  
Nº reg. : 000857  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA MORENO/GONZALEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-27
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Josefina Moreno/Eloína Gonzalez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de metal y dos ventanas de hierro basculante con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puerta y ventanas metálicas basculantes.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 9,00 M. AREA: 90,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 28
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 173-05  
Nº reg. : 000858  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA MARTUCCI**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90/17
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Reina Martucci
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educacional
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rajas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Stigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 44,00 M. AREA: 440,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 173-05  
Nº reg. : 000859  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ORIA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad c/c Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-3
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mercedes Oria
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 9,00 M. AREA: 90,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 30
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 173-05  
Nº reg. : 000860  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MARTINEZ DE ZABALETA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías c/c C/Colombia
Nº cívico	: 90-8
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Ma. Isabel Martínez de Zabaleta
Uso actual	: Educativo

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y cuatro ventanas de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto de tejas.

**Descripción de los materiales y condiciones de conservación**

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y en metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sifigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00M. FONDO:41,00 M. AREA: 492,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1764  
Número de negativo : 10  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 16/09/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 173-05  
Nº reg. : 000861  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MARTINEZ ZABALETA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-22
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Martínez Zabaleta
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo, con quitapolvo y protector de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 41,00 M. AREA: 328,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 173-05  
Nº reg. : 000862  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 90-24**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Campo Elías y Av. Ricaurte
Nº cívico	: 90-24
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo, con quitapolvo y protector de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adoba de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 41,00 M. AREA: 369,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1764  
Número de negativo : 12  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 173-05  
Nº reg. : 000863  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ HERNANDEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Rodríguez Hernández
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


## Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 13,00 M. FONDO: 40,00 M. AREA: 520,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 173-05  
Nº reg. : 000864  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GONZALEZ GUTIERREZ**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia entre Av. Ricaurte y Av. Campo Elías  
Nº cívico : 90-46/90-50  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Jesus A. González Gutierrez  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta cuatro puertas una de madera y tres de metal, no tiene ventanas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y lodo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 11,00 M. FONDO: 41,00 M. AREA: 541,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 173-05  
Nº reg. : 000865  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-58/90-62
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Hilaria Rodriguez
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspalio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal, no posee ventanas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 42,00 M. AREA: 420,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 174-05  
Nº reg. : 000866  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA BULE**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Libertad entre Av. Mariño y Av. Campo Elías  
Nº cívico : 89-21  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Secesión Bule  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación: en el Sector**



**en la manzana**



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 26,00 M. FONDO: 39,00 M AREA: 1014,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 31
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 174-05  
Nº reg. : 000867  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA FERNANDEZ ROJAS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Fernandez Rojas
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de metal con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas metálicas.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 287,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 35
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 174-05  
Nº reg. : 000868  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA REVERON**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-47
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Reverón
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal, una ventana de madera con rejas metálicas y un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 308,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 36
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 174-05  
Nº reg. : 000869  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CEZAIR**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia - La Glorieta  
Nº cívico : 89-10  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Sucesión Cezair  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un porche a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y moldura enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 27,00 M. AREA: 270,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 174-05  
Nº reg. : 000870  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA J.BOLIVAR**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia La Glorieta  
Nº cívico : 89-24  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Julio Bolivar  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y lejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cerámica.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial, se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 26,00 M. AREA: 156,00 M2. VALORACION:"B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1763  
Número de negativo : 35  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 174-05  
Nº reg. : 000871  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA GADEA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia- La Glorieta  
Nº cívico : 89-30  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Olga de Gadea  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina, dos baños y lavadero. también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00 M. FONDO: 26,00 M. AREA: 130,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 36
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 174-05  
Nº reg. : 000872  
Nº IPC:

ALCALDIA DE  
VALENCIA

**Denominación Oficial: CASA FACENDA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia- La Glorieta  
Nº cívico : 89-448  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Elba de Facenda  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto Inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, baño, y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE:7,00 M. FONDO: 26,00 M. AREA: 182,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1764  
Número de negativo : 1  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 174-05  
Nº reg. : 000873  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA LEON**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Colombia entre Av. Campo Elías y Av. Mariño
Nº cívico	: 89-86
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Lorenzo León
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, uno convertido en garaje, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta cuatro puertas una de madera y tres de metal, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cementos pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal tipo santamaría.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 19,00 m. AREA: 228,00 m2. VALORACIÓN: "B". CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 174-05  
Nº reg. : 000874  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MARTUCCI**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Campo Elías  
Nº cívico : 100-80  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Vicente Martucci  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 400,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 175-05  
Nº reg. : 000875  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 100-75**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Mellao entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno si posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			X
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			X
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			X
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		X	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			X
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.		X	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		X	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 196,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 175-05  
Nº reg. : 000876  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 100-73**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-73
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.			x
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.			x
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 140,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 175-05  
Nº reg. : 000877  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA HIDALGO RIOS**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: San Blas
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-61
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Hidalgo Ríos
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- ( X ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por lejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	No posee elementos decorativos.			
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 240,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 18
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 175-05  
Nº reg. : 000878  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA URBINA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao c/c C/Colombia
Nº cívico	: 100-13/88-6
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carlos Urbinas
Uso actual	: Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



## **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

## **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

## **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Columbia presenta dos puertas de metal y no tiene ventana, la fachada tiene tres puertas de metal en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cerámica.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas metálicas.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 175,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 175-05  
Nº reg. : 000879  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RIOS**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Calle Colombia entre Av.  
Mellao y Av. Mariño  
Nº cívico : 88-16  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Graciela de Ríos  
Uso actual : Residencial/Comercial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones (uno convertido en local comercial), tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina baño y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas metálicas y un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 420,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 23
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 175-05  
Nº reg. : 000880  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA DI CRISCIO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mariño y Av.Mellao
Nº cívico	: 88-34
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Antonio Di Criscio
Uso actual	: Residencial/Médico

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de postigos de vidrio y rejas metálicas y posee un portón de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	X		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	X		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	X		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	X		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventana.	X		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 360,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 175-05  
Nº reg. : 000881  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA DI CRISCIO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mariño y Av.Mellao
Nº cívico	: 88-52
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Antonio Di Criscio
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		<b>B</b>	<b>R</b>	<b>M</b>
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO:40,00 m. AREA: 320,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 175-05  
Nº reg. : 000882  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA DI CRISCIO**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : C/Colombia entre Av.Mariño y Av.Mellao  
Nº cívico : 88-58  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Antonio Di Criscio  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, siete habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con poyo y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 320,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 175-05  
Nº reg. : 000883  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA CURUEVO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mariño y Av.Mellao
Nº cívico	: 88-80
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Flia Curuevo
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 44,00 m. AREA: 220,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1763  
Número de negativo : 28  
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq.Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 175-05  
Nº reg. : 000884  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 100-54**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-54
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Columbia presenta una puerta de madera y dos ventanas de hierro basculante con rejas metálicas y por la Av. Mariño, la fachada tiene dos ventanas con las mismas características que las anteriores, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 33,00 m AREA: 198,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 175-05  
Nº reg. : 000885  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA SILVA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Alicia Silva
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones :

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas y un portón metálico en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en mosaico y en algunos ambientes en en granito.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 160,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 175-05  
Nº reg. : 000886  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA RAMOS**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : San Blas  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Mariño entre C/Colombia y C/Libertad  
Nº cívico : 100-68  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Domingo Ramos  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### **Descripción del contexto inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado y un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos florales de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso en konker.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas tipo santamaría.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 33,00 m. AREA: 231,00 m<sup>2</sup>. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 34
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 176-05  
Nº reg. : 000887  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA VILLASANA**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Libertad c/c Av.Mellao
Nº cívico	: 87-99
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carmen de Villasana
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Libertad presenta dos puertas de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado y por la Av. Mellao, la fachada tiene dos puertas una de madera y otra de metal y una ventana de madera, en la parte superior posee una sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Stigoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 19,00 M. AREA: 114,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 33
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE  
VALENCIA

Código : 176-05  
Nº reg. : 000888  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: GRUPO ESCOLAR FERMIN TORO**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Plaza Páez entre Av. Uzlar y Av. Mellao
Nº cívico	: s/n
Propietario original	: Min. de Educación.
Uso original	: Educativo
Propietario actual	: Ministerio de Educación.
Uso actual	: Educativo

## Tipo de edificación

- ( ) Residencial
- ( ) Religioso
- ( ) Militar
- ( X ) Educativo
- ( ) Institucional
- ( ) Turística
- ( ) Comercial
- ( ) Industrial
- ( ) Asistencial
- ( ) Cultural
- ( ) Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- ( ) Nacional
- ( ) Regional
- ( ) Municipal
- ( ) Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración : 1958.  
Intervenciones:

## Ubicación: en el Sector



## en la manzana



### **Descripción del contexto Inmediato:**

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares entre sí.

### **Datos históricos**

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida. Este terreno fue el Parque Falcón, luego Laureano Villanueva en 1891 construye la primera edificación para uso educacional en Carabobo, llamada "Escuela José Antonio Méndez", este fue demolido y el Ministerio de Obras Públicas, construye en 1958, una nueva edificación para el Liceo Fermín Toro.

### **Datos tipológicos**

Descripción Funcional:

Es un edificio de una planta diseñado originalmente para una capacidad de 600 alumnos distribuidos en 12 aulas, tiene otras dependencias como dirección, administración, biblioteca, servicio médico dental, sanitarios, escenario al aire libre, campo deportivo y recreo. Actualmente, de la construcción original funcionan 10 aulas con una capacidad de 40 alumnos cada una, existe un patio central donde se ubica el escenario y sirve a su vez como zona de recreo y cancha deportiva. Los servicios de biblioteca y médico dental no están en funcionamiento. La edificación está concebida bajo la influencia de la arquitectura funcionalista y movimiento moderno de los años 30 que se evidencia en la distribución de los espacios, la volumetría y tratamientos de fachadas. La planta tiene una forma de U con un patio central y un porche de acceso al edificio, que cierra el conjunto en su fachada sur. Esta edificación está adaptada a un terreno de varios niveles.

Descripción Formal:

La fachada presenta un juego volumétrico simétrico enfatizando al acceso en su parte central con una gran escalinata que accede directamente al patio.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Paredes de bloques y estructura de concreto armado.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de madera.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas de madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>				
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### **Registro Gráfico:**

### **Observaciones:**

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 33,00 m. FONDO: 45,00 m. AREA: 1485,00 m2. CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

### **Registro Fotográfico:**

### **Datos Técnicos**



Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 17
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### **Bibliografía**

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 176-05  
Nº reg. : 000889  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA ARRAIZ**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Libertad y C/Colombia
Nº cívico	: 100-44
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Dilcia Arraiz
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas una de madera y otra de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculantes.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 17,00 M. AREA: 136,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1762  
Número de negativo : 14  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 176-05  
Nº reg. : 000890  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 100-60**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: Catedral
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-60
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	:
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.		x	
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.		x	
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla .		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 20,00 M. AREA: 160,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo	: 1762
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 176-05  
Nº reg. : 000891  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA MONTOYA**

## Localización

Región : Central  
Estado : Carabobo  
Municipio : Valencia  
Parroquia : Catedral  
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia  
Calle y número : Av. Mellao entre C/Colombia y C/Libertad  
Nº cívico : 100-64  
Propietario original : Desconocido  
Uso original : Residencial  
Propietario actual : Willians Montoya  
Uso actual : Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

#### **Cronología:**

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

#### **Descripción Funcional:**

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


#### **Descripción Formal:**

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.	x		
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 20,00 M. AREA: 180,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1762  
Número de negativo : 16  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

# Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 176-05  
Nº reg. : 000892  
Nº IPC:

**Denominación Oficial: CASA 100-70**

## Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Colombia y C/Libertad
Nº cívico	: 100-70
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

## Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

## Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


## Fechas

Proyecto :  
Construcción :  
Inauguración :  
Intervenciones:

**Ubicación:** en el Sector



en la manzana



### ***Descripción del contexto inmediato:***

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

### ***Datos históricos***

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

### ***Datos tipológicos***

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se la accede directamente a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

## Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
<b>Estructura Portante</b>	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
<b>Techos Cubiertas</b>	Techo de caña y tejas criollas.	x		
<b>Pisos Entrepisos</b>	Piso de cemento pulido.	x		
<b>Cerramientos</b>	Puertas y ventanas en madera.		x	
<b>Acabados</b>	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
<b>Elementos Decorativos</b>	Presenta una cornisa sencilla.		x	
<b>Instalaciones</b>	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
<b>Otros</b>				
<b>Registro:</b>	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

### Registro Gráfico:



### Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 20,00 M. AREA: 200,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringsida y Reestructuración.

### Registro Fotográfico:



### Datos Técnicos

Número de rollo : 1762  
Número de negativo : 17  
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 26/09/97  
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy  
Fecha : 23/10/97  
Inventario : Arq. Patricia de Pico  
Fecha : 23/10/97  
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar  
Fecha : 27/10/97

### Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.