

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 177-05

Nº reg. : 000893

Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA BECKER

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Ricaurte y Av. Campo Elías
Nº cívico	: 90-51
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Enma Becker
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene dos patios centrales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, catorce habitaciones, cocina, siete baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada. La techumbre es de estructura de madera con forro caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 13,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 624,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 17
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 177-05
Nº reg. : 000894
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CHINDEMI

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-39
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: José Chindemi
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 40,00 m. AREA: 320,00 m2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1764
Número de negativo : 18
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 177-05
Nº reg. : 000895
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA 90-19

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-19
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			X
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			X
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			X
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 516,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 177-05
Nº reg. : 000896
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DI CRISIO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Ricaurte y Av. Campo Elías
Nº cívico	: 90-11
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Di Crisio
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, diez habitaciones, cocina, cuatro baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en konker y cerámica.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 180,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 177-05
Nº reg. : 000897
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DI CRISIO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño c/c C/Colombia
Nº cívico	: 90-7
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Di Cricio
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta una puerta de metal y por la Av. Mariño la fachada tiene una puerta y una ventana de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por lejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 8,00 m. AREA: 40,00 m. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1764
Número de negativo : 22
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 177-05
Nº reg. : 000898
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA NOBREGA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Campo Elías c/c C/Páez
Nº cívico	: 90-4
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Nobrega
Uso actual	: Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta dos puertas de metal y no posee ventanas, y por la Av. Campo Elías la fachada tiene dos puertas de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en granito pulido y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas metálicas tipo santamaría.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 7,00 m. AREA: 63,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 36
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 177-05
Nº reg. : 000899
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MORA

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	San Blas
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	C/Páez entre Av. Ricaurte y Av. Campo Elías
Nº cívico	:	90-16
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Thais Mora
Uso actual	:	Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo, con quitapolvo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 184,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1764
Número de negativo : 35
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 01/10/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 177-05
Nº reg. : 000900
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 90-92

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte c/c C/Páez
Nº cívico	: 90-92
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta dos puertas de madera y una ventana de madera con rejas metálicas y por la Av. Ricaurte, la fachada tiene una puerta de metal y una ventana pequeña de madera, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfrigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 100,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1761
Número de negativo : 10
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 178-05
Nº reg. : 000901
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 89-69

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Campo Elías y Av.Mariño
Nº cívico	: 89-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina dos baños y lavadero. También posee traspaso.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido, y en algunos ambientes de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 287,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 2
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 178-05
Nº reg. : 000902
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GARCIA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av. Campo
Elías y Av. Mariño
Nº cívico : 89-67
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión García
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con balaustres de concreto. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 41,00 m. AREA: 328,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 178-05
Nº reg. : 000903
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ARAUJO JIMENEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Campo Elías y Av.Mariño
Nº cívico	: 89-65
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Araujo Jiménez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 210,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1764
Número de negativo : 4
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 178-05
Nº reg. : 000904
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA COLMENARES

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av.Campo
Elías y Av.Mariño
Nº cívico : 89-49
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Virginia de Colmenáres
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria N° de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas e madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 245,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1764
Número de negativo : 5
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 178-05
Nº reg. : 000905
Nº IPC:



ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA MARTINEZ GONZALEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia La Glorieta
Nº cívico	: 89-33
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Martínez González
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 15,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 375,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1764
Número de negativo : 6
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 178-05
Nº reg. : 000906
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CURVELO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia. La Glorieta
Nº cívico	: 89-19
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Aura de Curvelo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de ~~madera~~ con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y ~~todo~~ cubierto por lejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico en el zaguán y en los demás ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sillgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 175,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1764
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 178-05
Nº reg. : 000907
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 89-5

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia c/c Av. Mariño
Nº cívico	: 89-5
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Ninguno

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta tres puertas de metal y por la Av. Mariño, la fachada tiene dos puertas de metal y dos ventanas pequeñas de metal en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		X	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas.		X	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			X
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 200,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 178-05
Nº reg. : 000908
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA D' ALESSANDRO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Mariño y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 89-52
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: D'Alessandro
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros


Declaratoria N° de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto	:
Construcción	:
Inauguración	:
Intervenciones:	

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 250,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1765
Número de negativo : 2
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 178-05
Nº reg. : 000909
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA PINTO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Oswaldo Pinto
Nº cívico	: 99-28
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Oswaldo Pinto
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 39,00 M. AREA: 390,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1761
Número de negativo : 26
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 179-05
Nº reg. : 000910
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GENOVESE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mariño y Av.Mellao
Nº cívico	: 88-61
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mario Genovese
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con poyos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 15,00 M. FONDO: 40,00 M. AREA: 600,00 M. VALORACION:"B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 179-05
Nº reg. : 000911
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DI CRISIO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Mariño y Av. Mellao
Nº cívico	: 88-51
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Dicrisio
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- () Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de metal con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00 M. FONDO: 40,00 M. AREA: 480,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1763
Número de negativo : 30
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 179-05
Nº reg. : 000912
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 88-33

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Mariño y Av. Mellao
Nº cívico	: 88-17
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Educativo(U.E."SANTA SARA")

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, siete salones, una oficina, un laboratorio, cocina y tres baños, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 39,00 M. AREA: 351,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 32
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 179-05
Nº reg. : 000913
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA VERDU

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia c/c Av. Mellao
Nº cívico	: 88-5/88-17
Propietario original	: Desconocido <i>88-17/Instituto ENCAACUD</i>
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Lila Verdú
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años datos no documentados.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio Central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, un salón, dos habitaciones, dos oficinas y baño, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Calle Colombia presenta dos puertas de metal y dos ventanas una de madera y otra de metal con rejas metálicas y por la Av. Mellao, la fachada tiene un portón metálico en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		X	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		X	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			X
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			X
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		X	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			X
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 342,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 7
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 179-05
Nº reg. : 000914
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 88-4

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao c/c C/Páez
Nº cívico	: 88-4
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 100 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, una habitación, cocina, baño y lavadero. No posee traspalio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Mella presenta una puerta de madera y por la calle Páez, la fachada tiene dos puertas de metal. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero compuesto con canes empotrados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 12,00 M. AREA: 72,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 14
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 179-05
Nº reg. : 000915
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DI CRISIO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Mellao y Av.Mariño
Nº cívico	: 88-50
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Di Crisio
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Residencial
<input type="checkbox"/>	Religioso
<input type="checkbox"/>	Militar
<input type="checkbox"/>	Educacional
<input type="checkbox"/>	Institucional
<input type="checkbox"/>	Turística
<input type="checkbox"/>	Comercial
<input type="checkbox"/>	Industrial
<input type="checkbox"/>	Asistencial
<input type="checkbox"/>	Cultural
<input type="checkbox"/>	Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

<input type="checkbox"/>	Nacional
<input type="checkbox"/>	Regional
<input type="checkbox"/>	Municipal
<input type="checkbox"/>	Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 36,00 M. AREA: 288,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000916
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA YOTA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia c/c Av.Mellao
Nº cívico : 87-95
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Jorge Yota
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Calle Colombia presenta dos puertas de metal y una ventanitas de madera con poyo y rejas metálicas y por la Av. Mellao, la fachada no tiene puerta y ventanitas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso en granito y en algunos ambientes en cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 20,00 M. AREA: 180,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 6
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 29/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 180-05
Nº reg. : 000917
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DUQUE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-87
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Duque
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	X		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	X		
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	X		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	X		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		X	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	X		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	X		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE:10,00 M. FONDO:29,00 M. AREA:290,00 M. VALORACION:"B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000918
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DELGADO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico : 87-69
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Angela Delgado
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidaas Aproximadas) FRENTE:10,00 M. FONDO:30,00 M. AREA: 300,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 180-05
Nº reg. : 000919
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA FLORES

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Colombia entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico : 87-39
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Luis Anibal Flores
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una comisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE:9,00 M. FONDO:40,00 M. AREA: 360,00 M2. VALORACION:"B". CRITERIOS DE INTERVENCION:Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 180-05
Nº reg. : 000920
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEÑA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-35
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Isabel Peña de Bordones
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con láminas de asbesto cemento.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo asbesto cemento.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO: 38,00 M. AREA: 266,00 M. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 180-05
Nº reg. : 000921
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DIAZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-31
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Moises Diaz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio interno, si posee traspatio.


Descripción Formal:

la fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00 M. FONDO: 39,00 M. AREA: 195,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIO DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1763
Número de negativo : 12
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000922
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RINCONES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-25
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Blanca de Rincones
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE:9,00 M. FONDO: 38,00 M. AREA: 342,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1763
Número de negativo : 11
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 26/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000923
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CAMACARO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mellao y Av. Uzlar
Nº cívico	: 87-23
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Familia Camacaro
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Siliyoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE:7,00 M. FONDO:30,00 M. AREA:210,00 M2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION:Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 10
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 16/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 180-05
Nº reg. : 000924
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA LUGIANDO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-13
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Régulo Lugiando
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1839 (mapa de Codazzi), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con fono de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE:7,00 M. FONDO:32,00 M. AREA:224,00 M2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 180-05
Nº reg. : 000925
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SOLORZANO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia entre Av. Mellao y Av. Uzlar
Nº civico	: 87-11
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Solorzano
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de platabanda. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de platabanda.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla, molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 15,00 M. AREA: 90,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Datos Técnicos

Número de rollo	: 1763
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97



Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000926
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SOLORZANO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Colombia c/c Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-5
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Solorzano
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Colombia presenta tres puertas dos de madera y una de metal y dos ventanas de madera con rejas metálicas y por la Av. Uzlar, la fachada tiene tres puertas de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO: 25,00 M. AREA: 175,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 28
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000927
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DOVERA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Uzlar entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico : 99-37
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sucesión Dovera
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas enlucadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE:7,00 M. FONDO:20,00 M. AREA:140,00 M2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION:Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000928
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LABRECA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Mellao y Av.Uzlar
Nº cívico	: 87-34
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Vicenta Blanca de Labreca
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene dos patios laterales alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas metálicas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 31,00 M. AREA: 248,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000929
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA JORDANO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Páez entre Av.Mellao y
Av.Uzlar
Nº cívico : 87-90
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sra.Jordano
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 11,00 M. FONDO: 24,00 M. AREA: 264,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringsida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 14
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000930
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CONCALVES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Calle Páez c/c Av. Mellao
Nº cívico	: 87-96
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Victorio Concalves
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Mallao presenta una puerta de madera y una ventana de vidrio con rejas metálicas y un portón metálico y por la C/Páez, la fachada tiene dos ventanas de vidrio con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 12,00 M. FONDO:23,00 M. AREA:276,00 M2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000931
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PLANAS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-26
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carmen de Planas
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico, el zaguán y en los demás ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE:6,00 M. FONDO:21,00 M. AREA: 126,00 M2. CRITERIOS DE INTERVENCION:Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 11
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000932
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 99-32

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Mellao entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-32
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro

Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido y en algunos ambientes en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO:15,00 M. AREA: 90,00 M. VALORACION:"C".CRITERIOS DE INTERVENCION:Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 10
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 180-05
Nº reg. : 000933
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Colombia y C/Páez
Nº cívico	: 99-44
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carmen Victoria Pérez
Uso actual	: Residencial/Educacional(Kinder "La Milagrosa")

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio interno, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de hierro basculante. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Silligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA:(Medidas Aproximadas) FRENTE:16,00 M. FONDO:8,00 M. AREA:128,00 M2. VALORACION:"C". CRITERIOS DE INTERVENCION:Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 9
Fotografía : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq.Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq.Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 181-05
Nº reg. : 000934
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GONZALEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez c/c Av. Campo Elías
Nº cívico	: 98-99
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Samuel Gonzalez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Av. Campo Elías presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado y por la calle Páez, la fachada no tiene puerta ni ventanas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 11,00 m. AREA: 88,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.



Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 181-05
Nº reg. : 000935
Nº IPC:

Denominación Oficial: **CASA DURAN**

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	San Blas
Ciudad	:	Centro poblado
Calle y número	:	Av. Campo Elías entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	:	98-93
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Mirian de Durán
Uso actual	:	Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
 Construcción :
 Inauguración :
 Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 11,00 m. AREA: 55,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1761
Número de negativo : 28
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 23/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 181-05
Nº reg. : 000936
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA UZCATEGUI

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Comercio c/c Av. Campo Elías
Nº cívico : 90-8
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Ligia Uzcategui
Uso actual : Residencial/Comercial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, un local, una habitación, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Comercio presenta dos puertas un de madera y otro de metal y una ventana de madera con rejas metálicas y por la Av.Campo Elías la fachada tiene una puerta de metal tipo santamaría. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes empotrados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techu de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 18,00 m. AREA: 216,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1765
Número de negativo : 22
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 01/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 181-05
Nº reg. : 000937
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA HUNG

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Avenidas Ricaurte y Campo Elías
Nº cívico	: 90-12/90-28
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Hermanos Hung
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas una de madera y dos de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta y ventanas en madera y metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 12,00 m. FONDO: 16,00 m. AREA: 192,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 23
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 29/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 181-05
Nº reg. : 000938
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 90-36

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-36
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las adificaciones y su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño, y lavadero. No posee traspiego.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado. La lechumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 10,00 m. FONDO: 36,00 m. AREA: 360,00 m. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 181-05
Nº reg. : 000939
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA TORRES

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Comercio entre Av.Ricaurte y
Av.Campo Elías
Nº cívico : 90-70
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Carmen Torres de Flores
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros


Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal y dos ventanas de romanilla de vidrio con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta y ventanas en madera y metálica.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 35,00 m. AREA: 385,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 181-05
Nº reg. : 000940
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LINARES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Ricaurte entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-58
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: León Linares
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de platabanda impermeabilizada.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de platabanda impermeabilizada.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pinturas de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas ventubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 43,00 m. AREA: 387,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 23/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 182-05
Nº reg. : 000941
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LAMAS

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av. Campo Elías y Av. Mariño
Nº cívico	: 89-53
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Carolina Lamas
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con poyos y rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puerta y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 26,00 m. AREA: 208,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 1
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 08/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 182-05
Nº reg. : 000942
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 89-21

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av. Mariño y Av. Campo Elías
Nº cívico	: 89-21
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerla de metal y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas metálicas basculante.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 22,00 m. AREA: 88,00 m². VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 3
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 182-05
Nº reg. : 000943
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DI CRISIO

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Páez entre Av. Mariño y
Av. Campo Elías
Nº cívico : 89-11
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Francisco Di Crisio
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentado.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 20,00 m. AREA: 140,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 4
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 182-05
Nº reg. : 000944
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 89-3

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez c/c Av. Mariño
Nº cívico	: 89-3
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas de hierro forjado y por la Av. Mariño, la fachada no posee puertas y ventanas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.		x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 96,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1765
Número de negativo : 5
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 01/10/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 183-05
Nº reg. : 000945
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RODRIGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez c/c Av. Mariño
Nº cívico	: 88-87/88-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Fernando Rodriguez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta tres puertas de madera y por la Av. Mariño, la fachada tiene dos puertas de metal y tres ventanas pequeñas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de la fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stiglioy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 175,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 6
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 183-05
Nº reg. : 000946
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GARCIA

Localización

Región	:	Central
Estado	:	Carabobo
Municipio	:	Valencia
Parroquia	:	San Blas
Ciudad/centro poblado	:	Centro Histórico de Valencia
Calle y número	:	C/Páez entre Av. Mellao y Av. Mariño
Nº cívico	:	88-79
Propietario original	:	Desconocido
Uso original	:	Residencial
Propietario actual	:	Berta García
Uso actual	:	Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, un baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta dos puertas de metal, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de cuatro edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 184,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 7
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Valencia



Código : 183-05
Nº reg. : 000947
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA GONZALEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Mellao y Av.Mariño
Nº cívico	: 88-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Mery de González
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Ubicación

**Declaratoria Nº de
Gaceta Fecha**

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 23,00 m. AREA: 92,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 8
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 183-05
Nº reg. : 000948
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 88-67

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av. Mellao y Av. Mariño
Nº cívico	: 88-67
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial <i>HUGEL GUARES</i>

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las adificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, un baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de metal y una ventana de madera, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada y molduras enmarcando puerta y ventana.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 7,00 m. FONDO: 28,00 m. AREA: 182,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 9
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 183-05
Nº reg. : 000949
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SANCHEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Mellao y Av.Mariño
Nº cívico	: 88-39
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Aurora de Sánchez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, un baño, lavadero y también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas y en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		x	
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 6,00 m. FONDO: 48,00 m. AREA: 288,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 11
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 183-05
Nº reg. : 000950
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ACOSTA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez entre Av.Mellao y Av.Mariño
Nº cívico	: 88-11/88-21
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Acosta
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, un baño, lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado y un portón metálico, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puerta y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 4,00 m. FONDO: 49,00 m. AREA: 196,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 183-05
Nº reg. : 000951
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ARISTIGUIETA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Páez c/c Av. Mellao
Nº cívico	: 88-7
Proptetario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Isabela Aristiguieta
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, un baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta tres puertas de metal y por la Av.Mellao la fachada tiene tres puertas, una de madera y dos de metal y una ventana de hierro basculante, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La lechumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente ¹⁰ en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 21,00 m. AREA: 189,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 13
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger,Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 183-05
Nº reg. : 000952
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MONTERO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-55
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Francisco Montero
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 270,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 15
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 183-05
Nº reg. : 000953
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA RAMIREZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av.Mariño y Av.Mellao
Nº cívico	: 88-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Trina de Ramirez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de medianas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 42,00 m. AREA: 336,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 183-05
Nº reg. : 000954
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA UZCATEGUI

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mariño entre C/Páez y Calle Comercio
Nº cívico	: 98-68
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Victor Julio Uzcategui
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones (uno convertido en garaje), tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, tres habitaciones, cocina, cuatro baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante, con rejas metálicas y un portón de madera. En la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en mosaico en el zaguán y en los demás ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálicas.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puertas y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 15,00 m. FONDO: 32,00 m. AREA: 480,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1761
Número de negativo	: 29
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 184-05
Nº reg. : 000955
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA ABANO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao c/c C/Páez
Nº cívico	: 87-97
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Maria Teresa Abano
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta una puerta de madera y por la Av. Mellao, la fachada tiene dos puertas, una de madera y otra de metal y una ventana de madera con rejas de hierro forjado. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 11,00 m. AREA: 99,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 12
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 184-05
Nº reg. : 000956
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SALIN

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Páez c/c Av.Uzlar
Nº cívico : 87-1
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Sain Salín
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la manzana construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan ambientes, comedor, una habitación, cocina, dos baños y lavadero. No posee traspatio.

Descripción Formal:


Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Páez presenta dos puertas de madera y por la fachada lateral tiene una puerta de metal y dos de madera, en la parte superior posee una cornisa ornamentada con motivos geométricos de pequeñas dimensiones. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

M

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x	
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 12,00 m. AREA: 108,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 25
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.



Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 184-05

Nº reg. : 000957

Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA CALDERON

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Uzlar entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-83
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Rafael Calderón
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
 Construcción :
 Inauguración :
 Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:


Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción Formal:


La fachada presenta dos puertas una de madera y otra de metal y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto por canes empotrados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.		x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x	
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.		
Otros			
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97	



Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en regular estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 10,00 M. FONDO: 20,00 M. AREA: 200,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIO DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 24
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 184-05
Nº reg. : 000958
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA GONZALEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Uzlar entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-81
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión González
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, no tiene patio interno. Tampoco posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de hierro basculante con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es metálica.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Estructura de concreto y paredes de bloques.	x		
Techos Cubiertas	Techo metálico.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en konker.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculante.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial; se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano.
DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 17,00 M. AREA: 102,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1780
Número de negativo	: 23
Fotografía	: Arq.Sera de Atiénzar
Fecha	: 26/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sera de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 184-05
Nº reg. : 000959
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA LOPEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Uzlar entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-75
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Cesar Augusto López
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector




en la manzana



Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso en granito.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa ornamentada.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00 M. FONDO: 32,00M. AREA: 160 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 22
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 184-05
Nº reg. : 000960
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA PEÑA

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Uzlar c/c Calle Comercio
Nº cívico	: 87-4
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Laura Peña
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, baño y lavadero. No posee lraspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Comercio presenta dos puertas de madera y por la Av.Uzlar, la fachada tiene dos puertas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero sencillo con canas apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 13,00 m. AREA: 117,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervencion Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 21
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 184-05
Nº reg. : 000961
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA CONDE

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av.Uzlar y Av.Mellao
Nº cívico	: 87-18
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sucesión Conde
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativa
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un palio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas, una de madera y dos ventanas de metal, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas en madera y metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 29,00 M. AREA: 232,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 184-05
Nº reg. : 000962
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MALPICA

Localización

Región : Central
Estado : Carabobo
Municipio : Valencia
Parroquia : San Blas
Ciudad/centro poblado : Centro Histórico de Valencia
Calle y número : C/Comercio entre Av.Uzlar y Av.Mellao
Nº cívico : 87-32
Propietario original : Desconocido
Uso original : Residencial
Propietario actual : Joaquin Malpica
Uso actual : Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguén contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, dos habitaciones, cocina, un baño y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con poyo y rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 8,00 m. FONDO: 38,00 m. AREA: 304,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1765
Número de negativo : 17
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 28/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 184-05
Nº reg. : 000963
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA FUENTES

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av.Uzlar y Av.Mellao
Nº cívico	: 87-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Sr.Fuentes
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercios de comercio intensivo y destructivo.

El área es homogénea las edificaciones a su alrededor tienen características similares, el área se encuentra totalmente intervenida, rodeada de comercios de comercio intensivo y destructivo.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.

Descripción Formal:


La fachada presenta tres puertas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

La fachada presenta tres puertas de madera. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Rematando en la fachada con un alero sencillo con canes apoyados.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.		x	
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 31,00 M. AREA: 186,00 M2, VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1765
Número de negativo : 18
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 28/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 184-05
Nº reg. : 000964
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 87-46

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av.Uzlar y Av.Mellao
Nº cívico	: 87-46
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Administradora Universal
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educacional
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta tres puertas de madera, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfigoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 5,00 m. FONDO: 25,00 m. AREA: 125,00 m2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 01/10/97
Dibujo	: Arq.Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq.Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq.Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 184-05
Nº reg. : 000965
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 87-98

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao c/c Calle Comercio
Nº cívico	: 87-98
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Comercio presenta una puerta de metal y por la Av.Mellao la fachada tiene una puerta de metal, en la parte superior posee una comisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en metal.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 9,00 M. FONDO: 17,00 M. AREA:153,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 184-05
Nº reg. : 000966
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA MONSERRATT

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-40
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Isabel María Monserratt
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

- Proyecto :
- Construcción :
- Inauguración :
- Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica y en algunos ambientes en konker.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 8,00 M. FONDO: 31,00 M. AREA: 248,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1760
Número de negativo : 17
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 28/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 184-05
Nº reg. : 000967
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA DI MATEO

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao entre C/Páez y C/Comercio
Nº cívico	: 98-50
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Vincenzo Di Mateo
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

(X) Residencial
() Religioso
() Militar
() Educacional
() Institucional
() Turística
() Comercial
() Industrial
() Asistencial
() Cultural
() Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

() Nacional
() Regional
() Municipal
() Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto Inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cinco habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 9,00 m. FONDO: 30,00 m. AREA: 270,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 16
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 185-05
Nº reg. : 000968
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 90-73

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-73
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	:
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- (X) Residencial
- () Religioso
- () Militar
- () Educativo
- () Institucional
- () Turística
- () Comercial
- () Industrial
- () Asistencial
- () Cultural
- () Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- () Nacional
- () Regional
- () Municipal
- () Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.		x	
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 33,00 M. AREA: 198,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 28
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 185-05
Nº reg. : 000969
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA RONDON

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av.Ricaurte y Av.Campo Elías
Nº cívico	: 90-69
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Nancy Rondón
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones :

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, cuatro habitaciones, cocina, tres baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de romanilla de vidrio con rejas de hierro forjado. En la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con toro de caña y todo cubierto por tejas. Forma parte de un conjunto de dos edificaciones que presentan un ritmo común y continuo en la ornamentación de las fachadas por haber sido construidas simultáneamente.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y romanillas de vidrio.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/87		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano.
DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO: 28,00 M. AREA: 196,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 27
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 185-05
Nº reg. : 000970
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 90-57

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio entre Av. Ricaurte y Av. Campo Elías
Nº cívico	: 90-57
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, comedor, once habitaciones, cocina, dos baños y lavadero. También posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y dos ventanas de madera con rejas de hierro forjado, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por lejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cerámica en el zaguán y en los demás ambientes en cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 6,00 M. FONDO: 31,00 M. AREA: 186,00 M2. VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1765
Número de negativo	: 26
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



ALCALDIA DE
VALENCIA

Código : 186-05
Nº reg. : 000971
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 89-42

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Girardot entre Av.Campo Elías y Av.Mariño
Nº cívico	: 89-42
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es moderado, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

La manzana donde se ubica esta edificación fue desarrollada posteriormente al año 1878, los propietarios estiman que la casa tiene más de setenta años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, no tiene patio interno, si posee traspatio.


Descripción Formal:

La fachada presenta una puerta de madera y una ventana de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.		x	
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.		x	
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla y molduras enmarcando puerta y ventanas.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfilgoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 7,00 M. FONDO: 31,00 M. AREA: 217,00 M2. VALORACION: "B". VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo : 1762
Número de negativo : 13
Fotografía : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 28/09/97
Dibujo : Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha : 23/10/97
Inventario : Arq. Patricia de Pico
Fecha : 23/10/97
Revisión : Arq. Sara de Atiénzar
Fecha : 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 187-05
Nº reg. : 000972
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA 86-3

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: C/Comercio c/c Av.Mellao
Nº cívico	: 86-3
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: No se obtuvo información
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educativo
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede directamente a un salón, tiene un patio central alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Comercio presenta tres puertas de madera y por la Av. Mellao, la fachada tiene cuatro puertas de metal de dos alas. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas, rematando en la fachada con un alero compuesto con canes apoyados sobre una pequeña moldura.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.			x
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.			x
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.			x
Cerramientos	Puertas en madera y metal.			x
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.			x
Elementos Decorativos	No posee elementos decorativos.			
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.			x
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en mal estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 19,00 M. FONDO: 21,00 M. AREA: 399,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 19
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia



Código : 188-05
Nº reg. : 000973
Nº IPC:

ALCALDIA DE
VALENCIA

Denominación Oficial: CASA DIAZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av. Mellao c/c C/Comercio
Nº cívico	: 87-97
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: Moises de la Cruz Diaz
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intensa por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las edificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a dos salones, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, no posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la Calle Comercio presenta dos puertas de metal y por la Av. Mellao, la fachada tiene dos puertas de metal una de dos alas y la otra tipo santamaría, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 80 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de mosaico y en algunos ambientes en cerámica.	x		
Cerramientos	Puertas metálicas de dos alas y santamaría.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Sfiligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (Medidas Aproximadas) FRENTE: 5,00M. FONDO: 29,00 M. AREA: 145,00 M2. VALORACION: "C". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida y Reestructuración.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 18
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.

Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Centro Histórico de Valencia

Código : 188-05
Nº reg. : 000974
Nº IPC:

Denominación Oficial: CASA SUAREZ DE RODRIGUEZ

Localización

Región	: Central
Estado	: Carabobo
Municipio	: Valencia
Parroquia	: San Blas
Ciudad/centro poblado	: Centro Histórico de Valencia
Calle y número	: Av.Uzlar c/c C/Comercio
Nº cívico	: 87-07
Propietario original	: Desconocido
Uso original	: Residencial
Propietario actual	: María Teresa Suarez de Rodriguez
Uso actual	: Residencial

Tipo de edificación

- Residencial
- Religioso
- Militar
- Educacional
- Institucional
- Turística
- Comercial
- Industrial
- Asistencial
- Cultural
- Otros

Declaratoria Nº de Gaceta Fecha

- Nacional
- Regional
- Municipal
- Otro


Fechas

Proyecto :
Construcción :
Inauguración :
Intervenciones:

Ubicación: en el Sector



en la manzana



Descripción del contexto inmediato:

El tránsito vehicular es intenso por ser ruta de autobuses, el área es homogénea, las adificaciones a su alrededor tienen características similares.

Datos históricos

Cronología:

Para el año 1878 (mapa de Branger), la manzana donde se ubica esta edificación, ya formaba parte de la ciudad construida, los propietarios estiman que la casa tiene más de 50 años, dato no documentado.

Datos tipológicos

Descripción Funcional:

Edificación de una planta, se le accede a través de un zaguán contiguo a un salón, tiene un patio lateral alrededor del cual se desarrollan los demás ambientes, también posee traspatio.


Descripción Formal:

Inmueble en esquina con dos fachadas, la fachada principal por la C/Comercio presenta una puerta de madera y cuatro ventanas, tres de hierro basculante y una de madera y por la Av.Uzlar la fachada tiene una puerta de madera y tres ventanas de madera con rejas metálicas, en la parte superior posee una cornisa sencilla. La techumbre es de estructura de madera con forro de caña y todo cubierto por tejas.

Descripción de los materiales y condiciones de conservación

		B	R	M
Estructura Portante	Muros de adobe de 60 cm de espesor promedio.	x		
Techos Cubiertas	Techo de caña y tejas criollas.	x		
Pisos Entrepisos	Piso de cemento pulido.	x		
Cerramientos	Puertas y ventanas en madera y metálicas basculante.	x		
Acabados	Friso de cemento, cal y arena. Pintura de caucho.	x		
Elementos Decorativos	Presenta una cornisa sencilla.	x		
Instalaciones	Instalaciones sanitarias y eléctricas entubadas y empotradas directamente en las paredes.	x		
Otros				
Registro:	Arq. Guillermo Stligoy	Fecha: 23/10/97		

Registro Gráfico:



Observaciones:

El inmueble es de valor arquitectónico y testimonial se encuentra en buen estado de conservación. Por tener un mismo origen histórico y similares tipología y morfología forma parte de un conjunto de edificaciones con valor urbano. DATOS DE LA PARCELA: (medidas aproximadas): FRENTE: 11,00 m. FONDO: 24,00 m. AREA: 264,00 m². VALORACION: "B". CRITERIOS DE INTERVENCION: Intervención Restringida.

Registro Fotográfico:



Datos Técnicos

Número de rollo	: 1760
Número de negativo	: 20
Fotografía	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 28/09/97
Dibujo	: Arq. Guillermo Sfiligoy
Fecha	: 23/10/97
Inventario	: Arq. Patricia de Pico
Fecha	: 23/10/97
Revisión	: Arq. Sara de Atiénzar
Fecha	: 27/10/97

Bibliografía

Plano de la ciudad de Valencia levantado y dibujado por Ernesto Luis Branger, Circa 1878.